

西门子802d电源模块不显示维修郑州数控维修站

产品名称	西门子802d电源模块不显示维修郑州数控维修站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

实验目的

1、掌握SINUMERIK 802D系统调整机床数

据参数的方法。

2、让学生熟悉伺服驱动器调试软件。

3、让学生掌握伺服系统的调试及优化的方

法和步骤。

二、实验设备

1、RS-SY-802D数控机床综合实验系统。

2、计算机

3、RS232 通讯电缆

三、实训必备知识

1、机床数据的设定

1) 机床数据的功能

机床数据是数控系统与机床以及伺服驱动

之间匹配的媒介。

机床数据是数控系统功能管理和开放的钥匙。

机床数据是机床动态特性的调节阀门。

机床数据为PLC逻辑控制提供灵活的方式。

2) 机床数据的分类

通用 机床数据

轴机床数据

PLC 机床数据

伺服驱动数据

其他机床数据