

提供移印机 单色移印机 多色移印机及其他印刷设备（上海盈励）

产品名称	提供移印机 单色移印机 多色移印机及其他印刷设备（上海盈励）
公司名称	上海盈励实业有限公司
价格	面议
规格参数	移印机类型:穿梭移印机 印刷颜色:双色
公司地址	嘉定区南翔镇静唐路277号1幢1124室
联系电话	02159170519 18001786519

产品详情

1移印胶头特点：

- 1、上油落油效果好
- 2、胶质细腻、回弹力好，移印次数多，没有杂质，没有颗粒
- 3、移印图案清晰
- 4、粘度低、流动性好
- 5、无收缩性、好上油、移印图案清晰

主要用于塑胶玩具、电镀产品、电子玩具、商标、通讯设备、工艺礼品文具等不规则图案的印刷。

2.为什么印刷时常出现气泡（砂眼）现象？

印刷出现气泡（砂眼）现象的原因多样化，但最主要集中在胶头、钢板、油墨三个方面。下面举出几个最可能产生气泡（砂眼）的原因：

胶头形状不合适，太平或弧形不对。

胶头中心点（最高点）印在图案上，形成空气排不出，产生气泡。

胶头发粘，破损、油污引起胶头印刷不良。

钢板蚀刻太深，由于油层厚，受油墨应力影响产生胶头粘油不完全。

钢板蚀刻太浅，油层不够厚。

油墨太稀或太慢干。

油墨太干或太快干。

刮刀把钢板上图案处油墨给刮掉一部分。

3.移印硅胶头在印刷图案的过程中为什么图案不清晰不完整？

胶头过硬的时间会出现印刷图案不完整，因为图案花纹大细小，胶头太硬。胶头本身没有把钢版上的图案油墨吸附在胶头上面，所以图案印刷不会完整，如果你的图案小花纹细，一定要用软的胶头来印刷，这样就可以解决问题了。

如果油墨中的水份含量过高，印刷出来的图案也会不完整，出现斑点状况，建议清洗油墨，更换新油墨或天那水。

4.移印硅胶为什么不上油？

任何的胶头或胶浆都上油，如果客户印刷大图案，并且字体粗大，一定可以上油，不上油的是英文字母细小的，原因还是胶头本身硬度太大，没有将钢版下的油墨吸附在胶头上，所以才以为是不上油。

本产品的加工定制是是，移印机类型是穿梭移印机，印刷颜色是双色，应用领域是电子,日用品,玩具,文具,礼品,仪器，适用材质是塑胶，操作方式是半自动，动力类型是气动，产品类型是全新，重量是85（kg），电源是220v，品牌是YL，型号是120P，印刷速度是1500，最大印刷面积（长×宽）是80*80（mm），承印物厚度范围是0.1-100（mm），产地是广东省，外形尺寸是650*580*1220（mm），售后服务是一年，规格是100*100，0是0000