

# 鄂尔多斯市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型- 西门子技术支持-西门子维修服务

产品名称	鄂尔多斯市西门子中国（授权）一级代理商- 西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

前段时间有一套45KW的星三角启动柜，安装调试时出现一个有趣的现象：电机电缆接好后开始试机，按启动后电机正常转起来，没一会就跳闸了，电机不转了。正确地说应该是星三角启动时星形启动正常，电机能转动起来，转换时间到后切到角形运行，结果跳闸。

这种现象相信许多电工朋友都有遇到过，这一看就知道百分之一百是电机角接线错误，所以才会造成转换到角形运行时跳闸。因为星形接法是3头接电源，3尾接一起，不会接错的。

其实这种问题也比较好解决，用网友的笨办法：挑一组先对换2根，再不行再换一次，最多2次就成功了！比如W1跟U1对换，不行再W1跟V1对换！再就是重新接顺序接线。

不过，虽然以上原因为主要，但也不好说百分之一百没有别的原因的：

- 1，电机线接错(如：转换后，u1u2接A相，v1w2接B相。w1v2接C相)；
- 2，有可能是三角形接触器主触头坏一组，转换后就缺相；