

起重配件市场 飞马起重 阳泉起重配件

产品名称	起重配件市场 飞马起重 阳泉起重配件
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

钢丝绳电动葫芦电机故障不容小觑

电机是钢丝绳电动葫芦的“主心骨”，承载着电动葫芦运行的基本，电机出现故障的情况并不少见，起重配件市场，而电机的故障也不止一种。但，电机在出现故障后，需及时进行检查和维修，能小觑。

空载时电机不能启动，起重配件批发，主要原因有电源未接通；按钮失灵，接触不良；电磁开关箱中的熔断器，接触器等元件失效；限位器未复位；按钮接线这段。

电动葫芦空载时旋转，有载时不转。可能是转子断条，转子铝条粗细不均匀；电动机单向运转。

钢丝绳电动葫芦电机启动勉强，噪声大或异常声响。主要原因有超载过多；电源电压过低；制动器未完全脱开；接线、电磁线圈等有断裂等。

烧包（定子绕组烧断），绝缘等级低，多为漆包线有外伤，扎间、相间或极间绝缘差。

电机过热可能引起原因有超载过多；电压波动太大；起制动过于频繁；制动器间隙太小。

解决钢丝绳电动葫芦卡绳的新方法

钢丝绳电动葫芦在使用过程中，难免会由于使用不当或其他原因出现卡绳现象，钢丝绳电动葫芦在使用的时候难免会遇到一些问题，比如说卡绳的现象。遇到问题总要想解决的办法，阳泉起重配件，那么怎么解决电动葫芦的卡绳情况呢？

一般情况钢丝绳卡在滚筒与升降电机之间缝隙内，通常做法是拆下电机，然后取出钢丝绳即可，可是这种方法较为麻烦、费时费力。以下重庆沪工起重技术人员根据多年的实践总结出解决电动葫芦卡绳新方法，仅供您参考。

只需要在电动葫芦法兰盘内侧加焊一个挡圈就可以轻松解决卡绳问题，该方法省时方便，而且不会影响其他部件的使用。通过技术人员的检测，使用钢丝绳电动葫芦一段时间后，没有出现卡绳现象。焊加个挡圈不仅保证了起重葫芦的安全使用，而且也延长设备的使用寿命。如有其他问题需要咨询的，热情为您解答!

以上是我公司为您整理的资料，我公司除了生产钢丝绳电动葫芦外，还有环链电动葫芦、手拉葫芦和手扳葫芦等起重产品，欢迎您来选购!

我们在、使用手拉葫芦时，常常会遇到手拉葫芦发热的情况，发热会担心电动葫芦的质量，起重配件，影响工作的进程。那么电机发热是什么原因造成的?知道起因，就可以及时的避免，有效的保护电机。

载使用电动葫芦，超过电动葫芦本身额定负荷，电机一直超负荷工作就会发热现象，长时间使用，就会烧坏电机。

2. 每个电动葫芦都有固定的工作的时间，若是长时间使用，中间没有休息，电机就会产生过多的热量，使电机的温度越来越高。

3. 电动葫芦的制动器部分，是不是间隙太小，没有完全的脱开，导致摩擦生热，也就相当于增加了负重，电机的转速就会降低，而电流加大会导致电机发热。

根据以上介绍，判断电机发热的原因，对症下药，及时解决问题。

起重配件市场-飞马起重(在线咨询)-阳泉起重配件由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。飞马起重——您可xinlai的朋友，公司地址：河南省长垣县起重工业园区，联系人：李经理。