

光泽 发电机维修厂家-全部进口机组故障率低赫兹平稳

产品名称	光泽 发电机维修厂家- 全部进口机组故障率低赫兹平稳
公司名称	山东正阅机械设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:康明斯 规格:100-2000
公司地址	全国设有30余处工厂
联系电话	15206517027

产品详情

· 柴油发电机启动后不能保持运行的原因和解决方法有哪些？
可能的原因包括燃油中有水、燃油系统中有空气或无燃油、燃油滤清器或空气滤清器堵塞等。 *
解决方法包括更换燃油、排除燃油系统中的空气、定期更换滤清器等。

柴油发电机启动时容易超速的原因和解决方法有哪些？可能的原因包括电子调速机组启动油门及爬坡速度、电位器调整不当，超速保护值设定偏小，油门拉杆不灵活或喷油泵（系统）故障等

发电机无法启动**： * 原因：可能是供电线路被切断、线路接头处松动或腐蚀；电源开关未打开；空气滤清器和燃油滤清器被污染或堵塞；磁力发电机或电压调节器出现故障。 * 解决方法：检查供电线路，确保线路连接牢固；打开电源开关；清洁或更换空气滤清器和燃油滤清器；检查并维修磁力发电机和电压调节器。 * 发电机输出电压不稳定或过低**： * 原因：可能是电压调节器出现故障。 * 解决方法：检查并维修或更换电压调节器。

发电机运行过程中发出警报**： * 原因：可能是冷却液液位低、冷却液温度低、控制面板设置为非自动模式、油位过高或发电机保持开启。 * 解决方法：检查冷却液液位并添加冷却液；检查加热器并修复故障；调整控制面板设置；检查油位并适当减少；确保发电机在电源恢复后关闭。

* 发电机过热**： * 原因：可能是冷却系统故障，如散热器堵塞、水泵失效、冷却液不足或循环不畅等。 * 解决方法：检查冷却系统，清洁散热器，检查水泵和冷却液循环情况，及时添加或更换冷却液。

发电机有异常噪音**： * 原因：可能是轴承磨损、齿轮损坏、皮带松动或断裂等。 * 解决方法：检查轴承和齿轮的磨损情况，及时更换磨损严重的部件；检查皮带张紧度，调整或更换皮带。