

柴油燃烧机故障及解决办法

产品名称	柴油燃烧机故障及解决办法
公司名称	河北荣杰环保科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邢台市信都区南石门镇皇台底村（注册地址）
联系电话	15511996165

产品详情

柴油燃烧机故障及解决办法

一、燃烧机噪音增大原因

1.油路中截止阀关闭或进油量缺少，油过滤器阻塞

2.进油温度低，粘度太高或泵进油温度过高

3.油泵呈现毛病

4.风机电机轴承损坏

5.风机叶轮太脏。处理方法（1）查看油管路中的阀门是否打开，油过滤器工作是否正常，清洗泵自身过滤网。（2）油加温或下降油温。（3）替换油泵。（4）替换电动机或轴承。（5）清洗风机叶轮。

二、燃烧棒有火花但点不着火原因

1.旋风盘通风间隙被积碳阻塞，通风不良

2.油喷嘴不干净

3.风门设定角太小

4.燃烧棒尖端距油喷嘴前缘间隔不适当（太杰出或内缩）

5.油枪电磁阀被杂物堵塞

6.油质太粘活动不易或过滤系统阻塞或油阀未开，使油泵吸油缺少，油压低

7.油泵自身滤网阻塞

8.油含水较多

三、可以正常燃烧但着火几十秒后自行平息

这种现象的典型原因是火焰传感器脏污。查看传感器探头，必要时用酒精或清洁剂清洁其表面。