

# 焦作发电机出租 应急专家 UPS不间断电源

产品名称	焦作发电机出租 应急专家 UPS不间断电源
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

柴油式发电机运行的第一个100-200小时期间，润滑油耗量稍高是正常的。因此，要比通常推荐的间隔时间更为经常地检查润滑油的油位。当柴油式发电机装有分离式离合器时，在最初运行的几天里要对其进行更为仔细的检查。为补偿摩擦片的初始磨合，有可能需要进行调整,相关标签，发电机组功率下降的主要原因如下：

- 1.空气过滤器不干净；
- 2.排气管堵塞；
- 3.供油提前角过大或过小；
- 4.活塞和气缸套变形；
- 5.燃油系统故障，冷却和润滑系统故障；
- 6.气缸盖组故障；由于上述故障，柴油发电机功率不足。

柴油发电机组转速过低的影响

- 1、过低的转速会减少柴油机的输出功率，降低其动力性；
- 2、过低的转速会导致各部件工作转速下降，将恶化部件的工作性能，降低机油泵的输出压力等；
- 3、降低了柴油机的储备功率，使本来应处于正常工作的柴油机处于满负荷或超负荷工作状态；
- 4、转速过低使联动机构工作机械的转速也降低，就会降低工作的机械性能，如降低水泵的出水量，减少水泵的扬程等。

焦作发电机出租 应急专家 UPS不间断电源