

鹤壁发电机出租 应急发电车出租 租期灵活

产品名称	鹤壁发电机出租 应急发电车出租 租期灵活
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

发电机组维修告诉你发电机组飞车原因及其解决办法，发电机组产生飞车的原因：

1、机器的燃油供给系统异常或者是故障，调速器飞锤脱落，调整弹簧断裂，高速限位螺钉变动。2、喷油泵齿条在最大供油位置卡死，齿条与拉杆边接松脱。3、在试车或转调速不稳定的时候，或者是燃烧室内进入大量的机油也容易造成飞车故障。

发电机组厂家为您讲述柴油发电机组“飞车”时候的处理方法:

- 1、发电机组发生飞车的时候，第一时间关闭柴油发电机，按下紧急停机按钮。
 - 2、如紧急停机不能处理故障时，应采取关闭柴油机燃油供应，也就是将相应的燃油供给阀关闭。
 - 3、如燃油供给阀关闭仍无法处理的，应采取堵塞柴油机空气过滤器进气口的方法，使发电机停止运行。
- 鹤壁发电机出租 应急发电车出租 租期灵活