

## 自贡铁选矿设备按需定制「多图」

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 自贡铁选矿设备按需定制「多图」         |
| 公司名称 | 临朐巨名磁电设备厂               |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 临朐县经济开发区创新路             |
| 联系电话 | 13793667066 13793667066 |

### 产品详情

磁选机开机试车与运行：1

、首先清理运输及装卸过程中的杂物，清理磁选机筒体，手转动磁选机应无碰撞、杂音，紧固松动的螺丝。2、减速器加注润滑油，多少以油窗指示为准。出厂时间较长或在环境温度 - 5 ~ 35摄氏温度以外环境使用的磁选机，应根据当地环境加注、更换润滑油。

3、电源，空机运转3小时以上，无异常方可投料试车。

4、调整磁系调整螺丝，一般磁力线露出不锈钢板15 ~ 20mm即可顺利出料。5、停机时先停止给料，铁选矿设备，继续运转，待物料排空后方可停机。开机时，先开机、给水后方可进料。

6、选机应定期维护、润滑活动部位，紧固螺丝。

圆盘干式强磁选机磁选机的主体部分是一个“山”字形的电磁铁与可旋转的悬吊感应圆盘组成。圆盘好像一个翻扣的带尖齿的碟子，其直径比给矿皮带的宽度约大二分之一，圆盘采用蜗杆蜗轮减速传动，通过手轮可调节圆盘与电磁铁间的极距（调节范围0—20）毫米。

临朐巨名磁电设备厂生产各种磁选机，磁力滚筒磁力滚筒又称磁滑轮，有永磁和电磁两种，应用较多的是永磁滚筒，将固体废物均匀地给在皮带运输机上，当废物经过磁力滚筒时，非磁性或磁性很弱的物质在离心力和重力作用下脱离皮带面；而磁性较强的物质受磁力作用被吸在皮带上，并由皮带带到磁力滚筒的下部。当皮带离开磁力滚筒伸直时，由于磁场强度减弱而落入磁性物质收集槽中。该设备主要用于工业固体废物或城市生活垃圾的破碎或焚烧炉。

自贡铁选矿设备按需定制「多图」由临朐巨名磁电设备厂提供。临朐巨名磁电设备厂在洗选设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，巨名磁电设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理

