

# 西安发电机出租 中压发电车出租 全天接单

产品名称	西安发电机出租 中压发电车出租 全天接单
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

影响柴油发电机出租转速不均匀的原因，多半是由于喷油泵和调速器的运动部分零件受到不正常的阻力，调速器反应迟钝。具体的因素很多，一般可能有以下几点：

- 1、供油量不均匀。柴油机运转时，供油多的缸，工作强，有敲击声，冒黑烟。供油少的缸，工作弱，甚至不工作。最终造成柴油机的转速不均匀。
- 2、个别气缸不工作。多缸柴油机如果有一个气缸不工作，其运转就不平稳，爆发声不均匀。可用停缸法，查出哪一个气缸不着火柴油发电机出租。
- 3、柴油供给系统含有空气和水分以及输油泵工作不正常。
- 4、供油时间过早，易产生高速“游车”，低速时反而稳定的现象柴油发电机出租。
- 5、喷油泵油量调节齿杆或拨叉拉杆发涩，导致调速器灵敏度降低。
- 6、调速不及时，引起柴油机转速不稳。当调速器内的各连接处磨损间隙增大、钢球或飞锤等运动件有卡阻以及调速弹簧失效等，则调速器要克服阻力或先消除间隙，才能移动调节齿杆或拨叉拉杆增减供油量。由于调速不及时，转速就忽高忽低。对于使用组合式喷油泵的135或105等机型，打开喷油泵边盖，可以看到调节拉杆有规律地反复移动。如柴油机游车轻微，则此时可看到拉杆会发生抖动柴油发电机出租。
- 7、喷油嘴烧死或滴油。
- 8、气门间隙不对。

博杜安电力作为发电机出租服务领域的佼佼者，我们为您提供了多种型号的发电机出租选择。无论您需要临时应急发电，还是长期稳定供电，我们都能够根据您的具体需求提供最合适的发电机设备。我们有各种功率范围的发电机，从小型发电机用于家庭应急，到大型发电机满足工厂和企业的长期用电需求。更重要的是，我们的发电机设备经过严格的质量检验和维护保养，保证了设备的正常运行和高效发电。

型号 功率 燃油消耗 运行噪音

BD-A1000 1000kVA 约245L/h 68dB

BD-B2500 2500kVA 约615L/h 70dB

BD-C5000 5000kVA 约1225L/h 72dB