

# 西门子TP700触摸屏关机正常开机出现无显示黑屏故障修理

产品名称	西门子TP700触摸屏关机正常开机出现无显示黑屏故障修理
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子TP700触摸屏关机正常开机出现无显示黑屏故障修理，通讯坏维修，液晶屏无显示维修，液晶屏显示竖条维修，显示横条维修，乱码维修，液晶屏对比度看不清楚维修，亮度不能调节维修，背光暗淡维修，显示#号维修，按键不灵维修，按键烂维修，按键膜更换维修，液晶屏破碎维修，开机白屏死机维修。开机一会就黑屏，进到系统菜单来回开机重启，西门子触摸屏卡界面进不去，触摸屏触摸位置下移，停留在SIMATIC HMI 界面，无法进入WinCE系统，无法进入系统，光标对角来回移动，触摸屏黑屏进不了系统，触摸屏自检不过白屏，上电提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。开机停留在开机画面,西门子触摸屏维修：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200，

精智面板TP900通讯连不上维修故障分析；触摸屏故障诊断与触摸屏的磨损故障有怎样的特点

- 1、磨损故障特征 磨损故障即为临近使用寿命后期发生的故障,其主要特征是随着时间的推移,故障率增加;
- 2、处理方法 为了延长触摸屏的使用寿命,需要对触摸屏进行定期的检查与保养,在预计零部件即使用寿命时进行更换,做到有备无患.
- 3、触摸屏外部故障原因与检修
- 4、怎样掌握触摸屏调速系统故障的外部原因?  
造成触摸屏调速系统故障的外部原因,主要是由于使用方法不正确或安装环境不合理而引起的触摸屏误动作或出现故障。