

# 7千瓦柴油发电机详细介绍

产品名称	7千瓦柴油发电机详细介绍
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

7千瓦柴油发电机详细介绍在启动电机驱动时，能听到间歇性的阵阵声，排气管有柴油味，冒白烟或少量黑烟，这就是柴油机的故障。表示柴油已进入气缸。里面。如果此时仍不能启动或启动困难，可能是：

1、联轴器传动盘与传动法兰之间的固定螺栓松动，造成供油时间来不及；

2、低压油路回油阀弹簧太软或损坏，造成供油压力过低。

3、喷油泵出油阀或柱塞副密封不严，导致喷油量过小；

4、喷油器针阀磨损或调压弹簧损坏，导致柴油喷雾质量变差。柴油中含有水，这使得柴油难以燃烧。

5、空气过滤器堵塞，导致进气不足；6、排气制动阀未打开，造成排气受阻，废气无法排出；7、由于气门间隙调整不当或烧蚀、活塞环和缸套磨损、喷油器与座孔固定松动、缸盖螺栓松动等原因造成气缸不密封。

### 7千瓦柴油发电机详细介绍

型号：TO7900ET

#### 发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....  
机器重量：102kg

外形尺寸：740\*480\*620（含轮子高度另加50mm）

7千瓦柴油发电机详细介绍燃烧噪音和机械噪音很难严格区分。

通常，柴油发电机组气缸内燃烧引起的压力波动经过气缸盖、活塞、连杆、曲轴。

柴油机机组从机体向外辐射的噪声称为燃烧噪声。

柴油机机组由于活塞对缸套的冲击以及运动部件的机械冲击和振动而产生的噪声称为机械噪声。

一般直喷柴油机的燃烧噪声高于机械噪声，而非直喷柴油机的机械噪声高于燃烧噪声。

但低速运转时，燃烧噪声高于机械噪声。