

10HP螺杆空压机油气分离器 LB719/ 2 7.5HP空压机油水分离器

产品名称	10HP螺杆空压机油气分离器 LB719/ 2 7.5HP空压机油水分离器
公司名称	深圳市宝安区沙井邦士机电经营部
价格	面议
规格参数	配件类型:常规配件 配件用途:过滤
公司地址	深圳市宝安区西乡大道303-5#
联系电话	86-0755-27917049 13691881183

产品详情

品名:空压机油分芯/空压机油气分离器/空压机油水分离器

件号: lb719/2

适应机型：7.5hp螺杆空压机 10hp螺杆空压机

空压机油气分离器其作用是将压缩空气中的油分离出来，油气分离器是有油空压机的关键部件之一。从而得到不含油的压缩空气。油气分离器性能的优劣直接影响到压缩机的效率、耗油量及压缩空气品质。高品质的油气分离器应具有油气分离完全、初始阻力小、使用寿命长等特点。油气分离器能高效分离压缩空气中的油分，确保排出洁净空气的质量。

不只能够直接拦截 3 μ m 以上的大颗粒油滴，优秀的油气分离器选用耐腐蚀的高效超细纤维过滤材料制作。当 0.01-1 μ m 油气混合体通过时，滤芯外表凝聚成大的油滴，油滴受重力作用流向滤芯底部并在底部积聚，然后通过回油管流回油箱。经分离后的压缩空气含油量极低。

怎么判断螺杆空压机油气分离器压差损坏？

压差报警只是反应了分离器滤芯内外的压力差超过设定值，该更换滤芯了！从空压机出气口后的设备（如储气罐、后冷却器）的排污中带油的话，估计滤芯已经击穿，这时压差基本为零，而滤芯已经报废！

本产品的加工定制是是，配件类型是常规配件，配件用途是过滤，配件名称是油气分离器，品牌是意朗，适用压缩机类型是螺杆式压缩机，型号是LB719/2，外形尺寸（长*宽*高）是80*127（mm），规格是80*127，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，适用对象是空气，处理水量是000