

空压机多管路C式快速接头SMV圆二通接头

产品名称	空压机多管路C式快速接头SMV圆二通接头
公司名称	乐清市耐格斯气动元件销售部
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:其他
公司地址	浙江乐清市北白象镇西垟村西路2号
联系电话	86 577 62873063

产品详情

买家须知：

1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。

2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

产品特性

适用范围：气动管路连接、空压机、研磨机、空气钻、冲击板手、气动螺丝刀等气动工具连接用快速接头。

镀镍或镀铬处理，耐腐蚀，防锈。

自锁式设计，使用更加方便。

产品规格

产品分类	产品名称	规格	型号	单位
气动配件	金属分叉接头	内螺纹1/4 圆二通 内螺纹1/4 圆三通	smv smy	个 个

尺寸参考表

接气管端外径 公制 (mm)						
代码	4	6	8	10	12	14
直径	4	6	8	10	12	14

螺纹端型式及尺寸 公制标准螺纹						
代码	m5	m6	m8	m10	m12	m14
尺寸	m5*0.8	m6*1	m8*1.25	m10*1.5	m12*1.75	m14*2

英制螺纹 (g螺纹为55度圆柱非螺纹密封管螺纹)					
代码	01	02	03	04	06
尺寸	g1/8"	g1/4"	g3/8"	g1/2"	g3/4"
称呼	1分牙	2分牙	3分牙	4分牙	6分牙

技术参数

使用流体	空气 (无其它气体和液体)	
使用压力范围	0 ~ 150psi	0 ~ 10.2kgf/cm ² (0 ~ 1.0mpa)
负压	-29.5in hg	-750mmhg (-750torr)
使用温度范围	32~140 ° f	0~60
使用软管	pu及尼龙	

产品大图

服务以及运费优惠

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

产品应用

气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。

使用注意事项

使用软管和软管接头应注意以下各点：1.进行软管路设计时应保证管路装拆和调试的空间位置，避免机械装置对管路的干扰。2.接管前应用压缩空气吹尽软管和接头中的杂质。3.布线应整齐美观，分组编号、捆扎，便于检查。应注意软管使用的工作环境温度，其直接影响到软管的耐压和工作的可靠性。4.软管不要过于超过所需长度，以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上，弯曲部分不要过于靠近接头以免引起泄漏，避免软管扭转。5.拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩。

螺纹接口尺寸 (in)	允许的拧紧扭矩(n/m)	螺纹接口尺寸 (in)
rc1/8	1.5-2	rc1/2
rc1/4	7-10	rc3/4
rc3/8	13-15	rc1

本产品的建议零售价是 ¥0.00，加工定制是是，品牌是其他，型号是SMV，种类是金属接头，材质是锌合金，适用范围是空气配管,气动工具的快速接头，耐温是70()，耐压是1.0 (MPa)，安装形式是SM Y三通,SMV二通，属性是属性值