

【】钢包鞋皮鞋、防砸工作鞋、防静电皮鞋

产品名称	【】钢包鞋皮鞋、防砸工作鞋、防静电皮鞋
公司名称	海门市春马劳防制品厂
价格	80.00/双
规格参数	品牌:春马 型号:81103 功能:防静电鞋
公司地址	中国 江苏 海门市 正余镇正南村
联系电话	86 0513 82632219 13862865691

产品详情

品牌	春马	型号	81103
功能	防静电鞋	材质	黑荔枝纹皮

海门春马劳防制品厂，位于南通市正余镇正南村，地处沿海地区交通便利、发达。占地800多平方米，生产面积1000多平方米。现有职工30多人。各类制鞋设备20多台。年生产能力100000双。我厂是一家集设计、制造、生产、销售为一体的厂。专业生产劳动防护鞋，产品涉及足趾保护防护鞋、电绝缘鞋等其他产品，产品主要主要销售江、浙、沪等地区。有10多年安全防护鞋设计、生产、销售经验。竞争是我们的追求，质量是我们的保证，服务是我们的根本，价格是我们的优势，竭诚为您提供优质服务。本厂以客户为中心、以质量求生存、以诚信求发展的原则，以优质完善的售后服务为后盾。我厂将“安全至上、诚信服务”作为企业发展宗旨，不断采取新技术、新材料、新工艺，研制生产出更多、更好的安全防护鞋，以优质的服务，满足国内客户的需求。

联系人：何先生 电话：0513-82632219 传真：0513-82632330

黑荔枝纹防护鞋实物图片（一）

黑荔枝纹防护鞋实物图片（二）

耐磨，防护，耐油，耐酸碱，耐高温鞋底

黑荔枝纹防护鞋实物图片（三）

an2级钢头，符合国家标准

黑荔枝纹防护鞋实物图片（四）

钢头打眼上线，脱胶后也不会形成“开口笑”

黑荔枝纹防护鞋实物图片（五）

防臭按摩布垫，耐用舒适黑荔枝纹防护鞋实物图片（六）

四大创新

1、钢头

国内率先采用打也
穿线工艺

杜绝钢头走位

脱胶也不会形成“
开口笑”

2、鞋底

采用进口橡胶制作
，耐磨、耐折，适
合

各种恶劣工作环境
，物性功能更具保
障

3、鞋垫

4、内里

春马防护鞋解剖图

国内率先采用网眼设计

采用口特种高强度坎培拉

穿着透气、吸汗

穿着更加牢固、透气、舒适

柔软又舒适

6. 后邦里：采用进口特种高强度坎培拉，耐磨、柔软、吸汗、舒适。

7. 填心：增强弹力吸震效果，提高穿着舒适度。

8. 护条：加上钢头护条后，不易使钢头外露擦到脚趾。

9. 特殊垫脚：具止滑、吸汗、透气加后半插设计，穿着平稳、舒适；

10. 钢头：符合国家gb 21147-2007 防护鞋标准，保护足部安全可靠；

11. 钢板：符合国家安全标准，保护鞋底不被刺穿，安全可靠；

防护鞋的选择和使用

(1) 防护鞋除了须根据作业条件选择适合的类型外，还应合脚，穿起来使人感到舒适，这一点很重要，要仔细挑选合适的防护鞋号。(2)

防护鞋要有防滑的设计，不仅要保护人的脚免遭伤害，而且要防止操作人员被滑倒所引起的事故。

(3) 各种不同性能的防护鞋，要达到各自防护性能的技术指标，如脚趾不被砸伤，脚底不被刺伤，绝缘导电等要求。但防护鞋不是万能的。

(4)

使用防护鞋前要认真检查或测试，在电气和酸碱作业中，破损和有裂纹的防护鞋都是有危险的。

(5) 防护鞋用后要妥善保管，橡胶鞋用后要用清水或消毒剂冲洗并晾干,以延长使用寿命.

防护防护鞋的选择和使用

(1) 防护鞋除了须根据作业条件选择适合的类型外，还应合脚，穿起来使人感到舒适，这一点很重要，要仔细挑选合适的赛固防护鞋号。

(2)

防护鞋要有防滑的设计，不仅要保护人的脚免遭伤害，而且要防止操作人员被滑倒所引起的事故。

安全防护鞋使用规范防油防护鞋用于地面积油或溅油的场所；防水防护鞋用于地面积水或溅水的作业场所；防寒防护鞋用于低温作业人员的足部保护，以免受冻伤。

防刺穿防护鞋用于足底保护，防止被各种尖硬物件刺伤。

防砸防护鞋的主要功能是防坠落物砸伤脚部。防护鞋的前包头有抗冲击材料。炼钢防护鞋主要功能是防烧烫、刺割，应能承受一定静压力和耐一定温度、不易燃。这类防护鞋适用于冶炼、炉前、铸铁等。

除上述外还有一些特殊的防护鞋盖配套使用，如帆布、石棉、铝膜材质的防护鞋盖等。防护鞋的选用与维护防护鞋的选用应根据工作环境的危害性质和危害程度进行。防护鞋应有产品合格证和产品说明书。

使用前应对照使用的条件阅读说明书，使用方法要正确。特殊防护鞋，用后应检查并保持清洁，存放于无污染干燥的地。防护鞋鞋底一般采用聚氨酯材料一次注模成型，具有耐油、防砸防刺穿，耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等优点。比普通橡胶底耐磨2-3倍。重量轻、柔软性好，重量仅为橡胶底的50%-60%。

防护鞋的选择和使用

(1) 防护鞋靴除了须根据作业条件选择适合的类型外，还应合脚，穿起来使人感到舒适，这一点很重要，要仔细挑选合适的赛固防护鞋号。

(2) 防护鞋要有防滑的设计，不仅要保护人的脚免遭伤害，而且要防止操作人员被滑倒所引起的事故。

(3) 各种不同性能的防护鞋，要达到各自防护性能的技术指标，如脚趾不被砸伤，脚底不被刺伤，绝缘导电等要求。但安全防护鞋不是万能的。

(4) 使用防护鞋前要认真检查或测试，在电气和酸碱作业中，破损和有裂纹的防护鞋都是有危险的。

(5) 防护鞋用后要妥善保管，橡胶防护鞋用后要用清水或消毒剂冲洗并晾干，以延长使用寿命

联系人：何先生

手机: 13862865691

电话：0513-82632219

传真：0513-82632330