

惠普CB543A硒鼓上门加粉服务 150元

产品名称	惠普CB543A硒鼓上门加粉服务 150元
公司名称	天津市汇好科贸有限公司
价格	140.00/套
规格参数	品牌:惠普 型号:CB543A 类型:硒鼓
公司地址	天津市南开区白堤路246号物理科研大楼702-1室 (科技园)
联系电话	13001310003 13802127873

产品详情

品牌	惠普	型号	CB543A
类型	硒鼓	适用设备	彩色激光打印机
适用品牌型号	HP CP1215 CP1515	颜色	红
工艺	加粉		

一个原装打印机硒鼓用完后，经过本公司清洁处理后，在加上墨粉，还可以再次使用，效果良好，原装硒鼓若处理的好，至少可以重复使用十几次，可以有效降低打印成本，本公司可为您服务，可上门服务。

打印机硒鼓加粉效果好,印量足(一次加粉可打印2000页/a4,5%覆盖率),可以上门服务(50公里以内,50公里以外加路费)

碳粉盒使用常识和注意事项：

1环境要求：碳粉盒的安装使用环境，一般温度要求是10到30摄氏度，相对湿度20-80%，温度过高或过低会与上述温湿度不符合，请将机器与粉盒共同放于要求的温湿度范围内最少2个小时在进行打印，否则会产

2介质要求：注意选择正确的打印介质，破损有钉过厚过硬的纸不能使用，用这类纸会损坏感光鼓导致出现产生底灰。

3有些碳粉盒带有芯片或者保险管，当机器提示“ toner empty ”等信息的时候表示芯片或保险管信息及碳粉即将耗尽，此时就要更换碳粉盒了。

4感光鼓是在铝基上涂一层有机光导体，是粉盒的中心部件，最好不要用手直接触摸以免刮伤及暴露在阳光寿命和打印质量。

- 5当我们使用特殊介质时，请使用手动送纸功能，并且采用最近的出纸道，这样能缩短走纸路径，避免皱褶
- 6在碳粉盒刚开始打印的时候有些粉盒会产生影像模糊或色浅的现象，这可能是机器粉盒纸张中某种介质受
续打印几张稿件就可以消除。
- 7当粉盒快用完的时候会出现碳粉少既“ toner empty ” 或者打印色浅的现象，拿出粉盒左右摇晃或者轻拍粉
- 8安装和取出硒鼓时，请先将打印机断电。
- 9新硒鼓装入打印机前，请先轻摇几下，使碳粉松散和均匀，以获得更好打印效果。
- 10为避免影响正常办公，请随时保持一只新硒鼓备用。

为服务滨海新区客户本公司特设开发区分公司

开发区分公司地址：天津开发区洞庭路74号中钢大厦501（三大街消防队对面）

电话：022--65299741 手机：13802127873 13001311003