

(台湾贸巨) 气动攻牙机 攻丝机 攻牙能力M3-M12

产品名称	(台湾贸巨) 气动攻牙机 攻丝机 攻牙能力M3-M12
公司名称	天津市赛德斯机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:TRADE-MAX 型号:AQ-12-950
公司地址	天津市和平区南京路305号主楼1609室
联系电话	13752244907

产品详情

气动攻丝机主轴 伸长臂

固定座 三点组合

六只攻丝安全扭力筒夹

摇臂 工作半径1000mm

model	aq-08-950	aq-12-950	aq-16-950
for tap	m2 ~ m8	m3 ~ m12	m3 ~m16
speed (rpm)	700	400	300
work range	rmax 700mm rmin 50 mm		
weight (kg)	18	18	25
code	0134 00010208	0134 00010312	0134 00010316

气动攻丝机特点：新款气动攻牙机特点：轻便、灵活、高效以及具有其它类似设备无法取代的优点。重复定位迅速快，工作范围大，操作安全，普通气泵5-8公斤即可，新款气动攻牙机避免了车床、钻床或手动攻牙的局限，省时、省力、不易烂牙、丝锥不易折断等。工件材料特殊攻不进去怎么办？盲孔不好攻？丝锥打滑或易折损排屑不畅螺纹精度不理想 要攻的孔太多工件太大要攻的面太多？手动攻丝成本太高 所有问题我来解决，气动攻丝机统统可以做到 工件材料特殊攻不进去怎么办？盲孔不好攻？丝锥打滑或易折损排屑不畅螺纹精度不理想 要攻的孔太多工件太大要攻的面太多？手动攻丝成本太高 所有问题我来解决，气动攻丝机统统可以做到 工件材料特殊攻不进去怎么办？盲孔不好攻？丝锥打滑或易

折损排屑不畅螺纹精度不理想 要攻的孔太多工件太大要攻的面太多？手动攻丝成本太高 所有问题我来解决，气动攻丝机统统可以做到 工件材料特殊攻不进去怎么办？盲孔不好攻？丝锥打滑或易折损排屑不畅螺纹精度不理想 要攻的孔太多工件太大要攻的面太多？手动攻丝成本太高 所有问题我来解决，气动攻丝机统统可以做到 工件材料特殊攻不进去怎么办？盲孔不好攻？丝锥打滑或易折损排屑不畅螺纹精度不理想 要攻的孔太多工件太大要攻的面太多？手动攻丝成本太高 所有问题我来解决，气动攻丝机统统可以做到

本产品的类型是螺纹切削机床，品牌是TRADE-MAX，型号是AQ-12-950，主轴最大行程是12（mm），主轴转速范围是400（rpm），攻牙能力是M3-M12，动力类型是气动，自动化程度是半自动，控制形式是人工，布局形式是立式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是022-87805806，加工定制是是