

佳红外监控摄像头价格配置和好的清晰度

产品名称	佳红外监控摄像头价格配置和好的清晰度
公司名称	深圳市安防电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:日视 型号:BG 包装:精美
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡黄麻布泽荣工业园B栋5楼东
联系电话	0577-29361855 13823271240

产品详情

最佳红外监控摄像头价格配置和最好清晰度

红外监控摄像机配件及芯片降价，红外监控摄像头报价

高清监控摄像头和红外灯的选择和配置，高清红外摄像机报价

红外灯是根据您配的镜头来的，4mm90度、6mm60度、8mm45度、12mm25度、25mm12度，以上度数任意选择。焦晨一三七一三九五—三四一

问题一：监控摄像机中红外半球防水和散热效果不理想

用的时间长了之后，摄像机里面或多或少会出现汽水(此现象主要集中在北方地区)，造成这个现象的原因主要是出在外壳的密封效果不够和当时装机时没有考虑到温差。当红外灯开始工作时会产生大量的热量，同时由于外壳的散热效果不够，这样就会大大降低摄像机的使用寿命，要解决这个问题可以考虑把红外半球摄像机的外壳做成多条线槽构成，这样有利于散热。

问题二：红外半球监控摄像机系列机器晚上出现图像照度差、发白或有亮白色光圈现象

应该说，现象是机器装配不当导致的，装配时感光器件(光敏电阻)离红外半球摄像机距离过远会导致红外灯启动不完全造成机器夜间照度差;出现图像发白或亮白色光圈现象

主要因红外发光管发出的红外光通过球罩折射到镜头所致，解决此问题需要避免红外光折射到镜头表面，通常采用海绵圈进行镜头与红外光的隔离，在装配时一定要将球罩紧贴海绵圈。

低功耗，更易散热；

彩转黑完全，低照效果佳；

色彩还原性好，不偏色，画质清晰；

采用原装日本sony dsp方案技术指标.配super had ccd

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、管道等光线较暗或无光照环境

产品名称：阵列式红外防水摄像机

产品型号：hs-988fztc

一、产品特点：

sony 第三代超感光度ccd，原装进口dsp和ex-view had ccd高感超低

照度感光元件；

采用最近的673+4140 effio-e方案最高清晰度700tvl；

百万像素镜头；

大功率晶元阵列式红外灯；

防雾；

夜间无红眼现象；

夜间无飘絮现象；

自动彩转黑图像；

采用铜芯防水线；

室外防水等级ip66；

日视监控信誉，三年保修，终身维护，信誉好，质量硬

热线电话：0755-29361855

24小时联系热线：13823271240

联系人：成明先生

qq: 475284254

官网：<http://www.888bg.com>