

供应zk5150数控钻床281

产品名称	供应zk5150数控钻床281
公司名称	滕州华硕数控机床有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华硕机床 型号:zk5150
公司地址	山东枣庄滕州市滕平路8号
联系电话	0632-5502818 18613666260

产品详情

供应zk5150数控钻床/50数控钻床281

zk7136c数控铣床/数控床身铣床 ¥:96800.00	zk6540数控钻铣床/40数控钻铣床 ¥:81000.00	zk7132数控铣床/全仿数控铣床 ¥:96000.00
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

产品详细技术参数特点

zk5150数控立式钻床主要特点：

- 1.标配加工中心数控系统，可实现x、y轴快速精确定位，z轴快进、工进、快退等进给，并可实现x、y、z三轴联动。
- 2.该机床保留了方柱立式钻床的全部功能，适用于钻、扩、铰、镗、攻丝等工序。
- 3.x、y、z三轴分别由交流伺服电机驱动，扭矩大，加工效率高，定位精度高。

4.编程简单，操作方便，使用可靠，适用于各行各业中小批量机械加工。

zk5150数控立式钻床详细技术参数

主要参数	zk5150
最大钻孔直径（在500-600mpq的钢材上）	50
主轴最大扭矩	200
最大进给铣力	12000
主电机功率	4
主轴圆锥孔	morse no.5
主轴行程（z轴）	240
主轴箱行程（手动）	350
主轴中心线距立柱导轨面距离	335
主轴转速	45-2000（12 steps）
工作台工作面尺寸	850 × 400
t型槽宽 × 槽数	18 × 3
切削进给速度（z轴）	600
工作台纵向行程（x轴）	700
工作台横向行程（y轴）	400

快移动速度 (x/y/z轴)	15/15/4
主轴端面至工作台距离	100-690
定位精度 (x、y坐标)	0.025
重复定位精度 (x、y坐标)	0.015
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	1800 × 1900 × 2360
机床净重	约2300

欲了解更多zk5150数控立式钻床产品配置，功能等产品信息请联系我们惠询。zk5150数控钻床/50数控钻床

了解华硕

华硕服务

我们的服务理念：为客户做好服务，与客户共同成长

一、售前服务

售前服务是我们客户服务体系中的重要组成部分和客户一起进行机床选型、工艺方案、工装夹具、刀具选择、试件加工等等，为客户提供经济合理的配置方案，我们为你提供的不只是机床，还有整套的解决方案。你只需要提出你的需求，其他一切都由我们来解决。

二、售中服务

积极与客户就商务、技术方面达成共识，严格按照合同约定制定严格生产计划，最大限度满足客户交货要求。

三、售后服务

非人为原因，机械两年内免费保修，电器一年保修，终身服务；24小时电话在线服务，接到用户正式报

修服务通知后2小时作出答复，电话解决不了48小时到达客户现场。主动、快速、有效解决客户问题，定期主动提供机床保养维护指导

联系华硕

滕州华硕数控机床有限公司

地 址：山东省滕州市滕平路8号 邮 编：277500

电 话：0632-5502818 传 真：0632-5502828

销 售 经 理：许经理 邮 箱：18613666261@163.com

手 机：186 1366 6261 在 线 qq: 2103823514

186 1366 6260 在 线 旺 旺：

网 址：www.xk7132.com

发货须知

企业证书

欲了解更多zk5150数控立式钻床产品配置，功能等产品信息敬请联系我们惠询。

noti
ce

华硕 公告

供应zk5150数控钻床/50数控钻床281

踏实做好产品，用心做好服务，华硕人专注于数控铣床，数控钻床，加工中心，铣床，摇臂钻床，立式钻床，钻铣床，炮塔铣床，卧式锯床等机床制造，致力追求产品的零缺陷，为客户提供优质的机床与服务，愿与您携手共同发展

数控铣床 <http://www.xk7132.com>

数控钻床 <http://www.xk7132.com>

加工中心 <http://www.xk7132.com>

xk7132数控铣床 http://www.xk7132.com/pro_44.htm

xk5032数控铣床 http://www.xk7132.com/pro_39.htm

xk6032数控铣床 http://www.xk7132.com/pro_40.htm

xk7136数控铣床 http://www.xk7132.com/pro_41.htm

xk7140数控铣床 http://www.xk7132.com/pro_42.htm

zk5140数控钻床 http://www.xk7132.com/pro_37.htm

xh714加工中心 http://www.xk7132.com/pro_47.htm

zk5150数控钻床 http://www.xk7132.com/pro_38.htm

xh715加工中心 http://www.xk7132.com/pro_47.htm

xh716加工中心 http://www.xk7132.com/pro_47.htm

xh7132加工中心 http://www.xk7132.com/pro_47.htm

vmc550加工中心 http://www.xk7132.com/pro_48.htm

vmc850加工中心 http://www.xk7132.com/pro_50.htm

vmc1060加工中心 http://www.xk7132.com/pro_51.htm

vmc650加工中心 http://www.xk7132.com/pro_50.htm

x7150床身铣床 http://www.x7150.com/pro_34.htm

铣床 <http://www.x7150.com/>

立式铣床 <http://www.x7150.com/>

床身铣床 <http://www.x7150.com/>

卧式铣床 <http://www.x7150.com/>

万能铣床 <http://www.x7150.com/>

钻铣床 <http://www.x7150.com/>

炮塔铣床 <http://www.x7150.com/>

立铣头 http://www.x7150.com/plist_18_34_1.htm

分度头 http://www.x7150.com/plist_18_35_1.htm

卧式带锯床 http://www.x7150.com/plist_21_1.htm

x5032铣床 http://www.x7150.com/pro_27.htm

x6132铣床 http://www.x7150.com/pro_28.htm

x6140铣床 http://www.x7150.com/pro_30.htm

x5040铣床 http://www.x7150.com/pro_29.htm

zx50c钻铣床 http://www.x7150.com/pro_9.htm

zx6350钻铣床 http://www.x7150.com/plist_19_24_1.htm

4h台湾炮塔铣床 http://www.x7150.com/pro_6.htm

z3032摇臂钻床 http://www.x7150.com/pro_14.htm

z3040摇臂钻床 http://www.x7150.com/pro_16.htm

z3050摇臂钻床 http://www.x7150.com/pro_18.htm

z3080摇臂钻床 http://www.x7150.com/pro_19.htm

z5140立式钻床 http://www.x7150.com/pro_20.htm

z5035立式钻床 http://www.x7150.com/pro_52.htm