

快克焊台 电烙铁 温度测试仪QUICK191A

产品名称	快克焊台 电烙铁 温度测试仪QUICK191A
公司名称	东莞市亚润五金电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QUICK/快克 型号:温度测试仪QUICK191A
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇上沙明和电子广场B-A1015室
联系电话	0086-076918806086670 18806086670

产品详情

快克温度测试仪quick191a

温度测试仪quick191a 191b 191c特点：* 用ca传感器（ 0.2mm ）能准确迅速地测出烙铁头的温度。* 传感器采用特殊镀层，不易腐蚀及氧化，容易更换。* 二合一的最新设计，可以选配探针测量锡炉或其他液体温度。* 191c具有自检功能，能方便校验仪器的准确性。

温度测试仪quick191a 191b 191c规格：

	摄氏型	华氏型	多功能型
型号	191a	191b	191c
分辨率	1oc	1of	兼有a/b型功能
测量范围	0oc-600oc	32of-1200of	兼有a/b型功能
传感器	k thermocouple	k thermocouple	兼有a/b型功能
精确度	± 3oc	± 10of	兼有a/b型功能
显示	a.3.5液晶显示	a.3.5液晶显示	兼有a/b型功能
显示	b.电池电压低警告显示器	b.电池电压低警告显示器	兼有a/b型功能
显示	c.传感器损坏	c.传感器损坏	兼有a/b型功能
室温范围	0oc-40oc	32of-104of	兼有a/b型功能
电源	9v电池	9v电池	9v电池
电池寿命	150小时以上	150小时以上	150小时以上
尺寸	160(l) x 45(h) x 80(w)	160(l) x 45(h) x 80(w)	160(l) x 45(h) x 80(w)
重量	200g	200g	200g
自检功能	无	无	有

注:191c正面带有自我检测开关,底部带有摄氏/华氏温度转换开关.

本产品的加工定制是否,品牌是QUICK/快克,型号是温度测试仪QUICK191A,测量范围是0oC-600oC ()