

两辊卷板机,液压自动卷板机,无需预弯大型卷板机床

产品名称	两辊卷板机,液压自动卷板机,无需预弯大型卷板机床
公司名称	开平市水口镇密诺机械设备厂
价格	24800.00/台
规格参数	类型:两辊 品牌:世鑫 型号:JY-03
公司地址	中国 广东 江门 开平市 水口镇第三工业园达富路R2号
联系电话	86 0750 2708616 18664189911

产品详情

功用特征：

1、卷板机采用侧置动力系统设计，而不是在机台的下方，使电机扭矩力能得到很好地发挥和提供了维修的便利性。

2、后置的油站与机架焊合联为一体，扩容了装油量和整机的坚固性；加装冷却水循环泵，使液压卷板机在长时间工作或高温气候下都能确保液压的稳定。

3、高压液压缸在光电开关的限制下实现同步垂直升降，不会出现因误操作而把轴压弯的事故。

4、在“手动”状态下操作电控箱上的开关和按钮，用点动的方式来调液压缸的行程量、限位和联动；试好后把开关转换到“自动”进入量产时，只需用脚踏开关就能实现“傻瓜式”一键操作完成一个自动卷板的流程。

5、应用了两辊成型技术：上辊切削后镀铬处理，表面有极好的光洁度和耐磨性；下胶轮选用无缝钢管做内芯，外裹聚氨脂。自动卷板时不对板料的内外面造成划伤，也无需对板的两头进行预弯。

6、板料每处都通过两辊的施压卷制，所以无需预弯，两头都不会出现“直边”现象，因此两辊卷板机与三辊卷板机相比之下具成型圆度好的特点。

应用范围：

适用于把相应金属板卷成较大直径和长度的圆筒。

卷板机床常见故障及排除办法： 1、故障：启动后油泵不动或油泵动油缸不动。 排除：检查三相四线的接线是否正确，接反了可把任意两相对调；保险丝是否烧断，重新更换保险丝。

2、故障：油缸点动有动，但在按“自动”按钮时不动作。
排除：检查各缸接近开关是否感应到位；把转换开关切换到“自动”。

3、故障：产品卷不拢或卷重叠。
排除：调整两个油缸的工作行程，使上轴压力胶轮变深(不拢)或变浅(重叠)。

4、故障：卷好的产品两边开口不一。
排除：调整左缸、右缸的工作行程。开口大的对应油缸加大行程，开口小的对应油缸减少行程。

5、故障：卷好的产品错边。 排除：调整送料定位板，使板料与主轴轴线平行。

卷板机的部分技术参数：



图解：两辊卷板机卷制的直筒样品

本产品的类型是三辊卷板机，品牌是世鑫，型号是JY-03，主电机功率是8.5（kw），外形尺寸是2400*1300*2200（mm），卷板最大厚度是2.0（mm），卷板最大宽度是1000（mm），卷板速度是8（m/min），下辊直径是400（mm），满载卷制最小直径是80（mm），动力类型是液压，控制形式是自动，布局形式是卧式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机硬件保修一年