

数显百分表 电子百分表 0-25.4UPM数显百分表 数字百分表

产品名称	数显百分表 电子百分表 0-25.4UPM数显百分表 数字百分表
公司名称	深圳市测宝电子工具商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:0-25.4 类型:数显百分表
公司地址	深圳龙岗中心城电子世界志联佳大厦一楼1205.12 36室
联系电话	0755-84500885 13510531346

产品详情

数显百分表使用说明

一. 技术指标。量程 0 ~ 25.4mm /0-1"。示值分辨力 0.01mm /0.0005"。工作电源：3v 扣式电池（sr44/lr44）。工作环境温度:0 ~ 40 。储存温度 -10 ~ 70 。环境湿度 < 80%

二、主要功能:。任意位置置零，便于微差测量。公英单位任意转换，适应不同的单位制。数据保持。快速显示。快速跟寻最大值（只显示一组测量数据中的最大值）。快速跟寻最小值（只显示一组测量数据中的最小值）。备有串行数据输出口，经适配器可与带usb插口的计算机或打印机连接进行数据处理。

四、使用方法1. 准备（1）用洁净柔软的不脱落棉织物清洁测厚表各部位。（2）检查各按键是否灵活、有效，示值是否清楚稳定，笔划有无缺断现象。

2. 操作(1) 打开电源（提升量杆或按“mm/in”键均可打开电源）。(2) 按“mm/in”键选择单位制（公制时有“mm”字符出现，英制时有“in”字符出现）(3) 按“0”键使数值置零即可开始测量。(4) 测量完毕5分钟后测厚表会自动断电。

欢迎来电咨询、购买！联系人蓝小姐*手机:13510531500 咨询qq: 1159401940
1106912180 诚信通：sfj1236贸易通：sfj200988 慧聪发发：sfj200988

公司网址：<http://www.china-sfj.com.cn>

邮箱：sfj1236@163.com

我公司主要销售批发各种量具：游标卡尺、带表卡尺、数显卡尺、电子卡尺、机械外径千分尺、数显外径千分尺，指针百分表（内径百分表）、数显百分表，指针千分表、数显千分表,数显深度尺，数显高度尺、双柱带表高度尺，数显硬度计、指针硬度计，激光水平仪、数显水平尺，量块、百分表表座、千分表表座、指针测厚规，数字薄厚仪，数显测厚规，指针管厚规，数显涂层测量仪，数字光泽度测量仪.....各类测量工具；另外还有电子天平、电子秤等衡器，锡炉，扭力计、扭力批，扭力测试仪，推拉力计，数字照度仪、光度计，显微镜，放大镜光学仪器，万用表，水分测试，数字温湿度计，温度计，红外线测温仪，数字示波器，极性测试仪，自动点胶机，音频信号发生器、数显耐压仪、直流电子负载仪，电阴测量仪，lcr电桥，接地电阻测量仪，绝缘电阻测量仪，涂层测厚仪，光泽度仪，热风台，热风枪，无铅焊台.....仪器仪表以及环保产品数字噪音计，转速测量仪，风速测量仪，静电环，无尘布，ph计.....

本产品的品牌是UPM，型号是0-25.4，类型是数显百分表，量程是0-25.mm，精度是0.01mm，产品适用范围是各行，加工定制是否，规格是0-25.4