

吊运废钢废铁起重电磁铁 起重电磁吸盘 直径700MM

产品名称	吊运废钢废铁起重电磁铁 起重电磁吸盘 直径700MM
公司名称	清苑县宇航起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河北卓玛 型号:MW5-70L/1 吸盘类型:电磁吸盘
公司地址	中国 河北 保定 清苑县 东吕乡 东吕村
联系电话	86 0312 8079666 13833000550

产品详情

起重电磁吸盘又名起重电磁铁、电磁起重器，主要用于冶金、矿山、机械、交通运输等行业吊运钢铁等导磁性物料。也用作电磁机械手，夹持钢铁等导磁性物料，适用于搬运铸铁锭、钢球及各种废钢。双十出线盒，特设超厚出线盒保护板，引出电缆防扭设置。其励磁方式可采用：定电压dc220v方式、强励磁方式和过励磁方式。

此类产品主要特点分为以下几点：

- 1、采用全封闭结构，防潮性能好。
- 2、经计算机优化设计，结构合理，吸重比大，能耗低。
- 3、励磁线圈经特殊工艺处理，提高了线圈的电气和机械性能，绝缘材料耐热等级达到c级，使用寿命长。

4、针对不同的被吸物状况采用不同的结构和参数，能广泛满足用户需求。

5、高温型电磁铁采用独特的隔热方式，其被吸物温度由过去的600 提高到了700 ，扩展了电磁铁的适用范围。

6、安装、运行、维护简单。

选型注意事项

1、吸运物料温度低于100 时，请选用常温型，超过100 时，请选用高温型。超过600 时请特别注明。

2、通电持续率超过60%时，请选用高频性。

3、水中吸吊物料时，请选用潜水型（潜水深度 100米），潜水型电磁铁参数与常温型相同。如用户需潜水型，请在订货时说明。

4、配套设备:单台使用时，按消耗功率（电流）选择整流控制设备及辅助设备，多台联合使用时，按联用台数的消耗功率（电流）之和选择。

使用注意事项

- 1、使用前检查电磁吸盘零部件是否有坏损，以及时更换
- 2、起吊前注意观察周围，不要在设备及人员头上通过
- 3、起吊前检查是否达到其额定电流，
- 4、起吊前注意检查，起吊物与起重电磁吸盘之间是否存在非导磁性物品，以免影响其起吊高度
- 5、起重电磁吸盘一定要放到被吸物品正上方，然后通电，以免出现小的铁削
- 6、降落时一定要注意观察周围环境，注意安全

本产品的品牌是河北卓玛，型号是MW5-70L/1，吸盘类型是电磁吸盘，吸盘形状是圆型，台面尺寸是700（mm），电压是DC220（V），电流是15/9.8（A），功率是3.3（W），吸力是2.5（N），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是