

翔宇机床X6136卧式铣床 质量 服务

产品名称	翔宇机床X6136卧式铣床 质量 服务
公司名称	滕州翔宇机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:翔宇 型号:X6136
公司地址	枣庄滕州民营经济开发区
联系电话	86-06325628299 13793709099

产品详情

热销推荐

x6136万能铣床：

万能铣床适合于使用各种棒形铣刀,圆形铣刀,角度铣刀来铣削平面、斜面、沟槽等。如、圆工作台、分度头等铣床附件时，可以扩大机床加工范围。该机床具有足够的刚性和功率，能进行高速和承受重负荷的切削工作，齿轮加工。适合模具特殊钢加工、矿山设备、机械加工。万能铣床的工作台可向左、右各回转45°，当工作台转动一定角度，采用分度头螺旋面。万能铣床三向进给丝杠为梯形丝杠或滚珠丝杠。

x6136万能铣床特点：

工作台可左右回转45°；主轴钢性好，承载能力强；工作台x、y、z三方向齿轮传动自动进给，x向行程600mm；工作台导轨副超音频淬火、精密手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑；可配置特殊附件：立铣头，实现立铣功能。

万能铣床主要结构特点

1、万能铣床底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造，保证机床长期使用的稳定性。2、机床主轴轴承为圆锥滚子轴承，万能铣床主轴采用三度好，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。3、工作台水机床的加工范围。万能铣床主传动部分和工作台进给部分均采用齿轮变速结构，调速范围、工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，万能铣床进给速度能满足不同的使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。5、万能铣床x、y、z三方精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。6、润滑装置可导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，万能铣床冷却系统通流量的大小，满足不同的加工需求。7、万能铣床机床设计符合人体工程学原理，操作方便使用形象化符号设计，简单直观。8、床身用来固定和支承铣床各部件。顶面上有供横梁有燕尾形的垂直导轨，供升降台上下移动。内部装有主电动机，主轴变速机构，主轴，电件。9、横梁横梁一端装有吊架，用以支承刀杆，以减少刀杆的弯曲与振动。横梁可沿床身出长度由刀杆长度来进行调整。10、主轴是用来安装刀杆并带动铣刀旋转的。主轴是一圆锥孔，其作用是安装铣刀刀杆锥柄。11、纵向工作台纵向工作台由纵向丝杠带动在转台的以带动台面上的工件作纵向进给。台面上的t形槽用以安装夹具或工件。12、横向工作台横向工作台位于升降台上方的水平导轨上，可带动纵向工作台一起作横向将纵向工作台在水平面内扳转一定的角度(正、反均为 $0 \sim 45^\circ$)，以便铣削螺旋槽等。具有万能铣床。14、升降台可以带动整个工作台沿床身的垂直导轨上下移动，以调整工件与铣15、底座底座用以支承床身和升降台，内盛切削液。

万能铣床安全操作规程

1、操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。戴飞溅伤眼，并在机床周围安装挡板使之与操作区隔离。2、工件装夹前，应拟定装夹方法。好，以免损伤工作台。3、工作台移动时要检查紧固螺丝应打开，工作台不移动时紧固螺时，应保持铣刀锥体部分和锥孔的清洁，并要装夹牢固。高速切削时必须戴好防护镜。工件等物，注意刀具和工件的距离，防止发生撞击事故。5、安装铣刀前应检查刀具是否对近主轴安装，装好后要试车。安装工件应牢固。6、工作时应先用手动进给，然后逐步自动拉开手轮，注意限位挡块是否牢固，不准放到头，不要走到两极端而撞坏丝杠；使用快速是否会相撞等现象，以免碰坏机件、铣刀碎裂飞出伤人。经常检查手摇把内的保险弹簧是否止用手摸刀刃和加工部位。测量和检查工件必须停车进行，切削时不准调整工件。8、主。如若切削深度较大时，退刀应先停车，挂轮时须切断电源，挂轮间隙要适当，挂轮架背落；加工毛坯时转速不宜太快，要选好吃刀量和进给量。9、发现机床有故障，应立即停

部派机修工修理。工作完毕应做好清理工作，并关闭电源。

参数项目	x6136
主轴锥孔锥度	7 : 24 iso50
主轴端面至工作台面距离 (mm)	0-420
主轴中心至床身垂直导轨面距离 (mm)	175
主轴转速范围 (r/min)	60-1800 (12级)
工作台尺寸 (mm)	1250 × 360
工作台行程 (纵向/横向/垂向) (mm)	600/250/420
工作台纵/横向机动进给速度 (mm/min)	22-555 (8级) 810 (快)
工作台垂向机动升降速度 (mm/min)	590
工作台t型槽数/宽度/间距 (mm)	3/18/80
悬梁行程 (mm)	500
主传动电动机功率 (kw)	4
工作台机动进给电动机功率 (w)	750
升降台升降进给电动机功率 (w)	1100
冷却泵电动机功率 (w)	90
冷却泵流量 (升/分)	25
机床净重/毛重 (kg)	2200/2400
外形尺寸 (mm)	1880 × 1700 × 1800

实景展示

品质承诺

售后服务

联系方式

本产品的类型是升降台铣床，品牌是翔宇，型号是X6136，重量是2200/2400 (kg)，主电机功率是4 (kw)，主轴转速范围是60-1800 (12级) (rpm)，工作台尺寸是1320 × 360 (mm)，主轴锥孔锥度是7 : 24I SO50，T型槽数目是3，控制形式是程序控制，布局形式是卧式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机三年保修