

能自动进刀钻孔50的钻铣床可以加装数显尺高精度钻铣床

产品名称	能自动进刀钻孔50的钻铣床可以加装数显尺高精度钻铣床
公司名称	滕州市金圣数控机床厂
价格	面议
规格参数	类型:铣钻床 品牌:金圣 型号:ZX6150
公司地址	滕州市东沙河镇东沙河村
联系电话	5067529 13276326374

产品详情

供应能自动进刀钻孔50的钻铣床【可以加装数显尺】高精度钻铣床

x6150钻铣床具体特点：

- 1:主轴电磁离合器进给,并有钻深数显
- 2：加大行程,跨距,工作台面
- 3：加强型主轴,可配置卸刀装置
- 4：配置工作台x向无极调速进给，可选配x,y,z三坐标数显
- 5：导轨面及主要传动件采用集中润滑
- 6：主轴箱可回转正负45度
- 7：主轴箱电动升降
- 8：装置冷却及防护
- 9：带有pic控制的电气柜主要电气元件采用进口元件

标配附件：主轴接杆 拉杆 钻夹头 斜铁 呆口扳手 内六角扳手

特殊附件：内孔125分度头 160回转工作台 数显表 125精密平口钳

x6150钻铣床详细技术参数：

型号	model	x6150钻铣床
最大攻丝直径	tapping the largest diameter	45mm
最大钻孔直径	maximum drilling diameter	50mm
最大端铣直径	maximum milling diameter	125mm
主轴中心至立柱的距离	distance of spindle center to column	360mm
主轴端面至工作台面距离	spindle nose to table distance	180-600
主轴最大行程	spindle travel	200mm
主轴锥孔	spindle taper hole	mt4
主轴箱升降行程	spindle box lift travel	420mm
主轴箱升降速度	vertical speed of the spindle box	1250mm/min
主轴箱最大回转角度	maximum turning angle of the spindle box	± 45
主轴钻速范围	spindle drilling speed range	38-1730r/min
主轴转速级数	number of spindle speeds	12
主轴自动进给速度	spindle automatic feed rate	0.1,0.2,0.3mm/r
主轴自动进给级数	spindle automatic feed to the series	3 level
刻度环每转进给量	scale loop per revolution feed	102mm
工作台x向进给级数	workbench x to the feed series	stepless
工作台x向进给量范围	workbench x to the feed range	4-480mm/min
工作台x向快速移动速度	workbench x to the fast-moving speed	640mm/min
工作台面积	table area	1000x350
工作台x/y向行程	workbench x / y to travel	500*350mm
工作台t型槽尺寸	t-slot table size	3-14*100mm
主电机功率	power of main motor	2.2,2.8 kw (double speed)
升价电机功率	motor power of the price rise	0.75kw
冷却泵电机功率	cooling pump motor power	0.09kw
工作台走刀器参数	workbench tool path parameters	220v , 20nm
机床重量	weight of machine	1300kg
机床最大轮廓尺寸	maximum outline size of the machine	1550*1580*2210mm

销售电话：0632-5067529

qq:932749033

本产品的类型是铣钻床，品牌是金圣，型号是ZX6150，主电机功率是2.2（kw），外形尺寸是1550*1580*210（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是38-1730（rpm），主轴孔锥度是MT4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保1年