

包邮，钢厂专用大屏幕熔炼测温仪 钢厂温度控制仪表 测温枪全套

产品名称	包邮，钢厂专用大屏幕熔炼测温仪 钢厂温度控制仪表 测温枪全套
公司名称	兴化市江海电热仪表贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:江海 型号:W600C
公司地址	江苏省泰州兴化市张郭镇赵东工业区
联系电话	86-052383763950 13812385050

产品详情

一、用途w600c大屏幕熔炼测温仪是为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用仪器。该仪器以单片微机为核心、采用高精度测量传感器件、并采取多种智能化处理技术，以确保仪器长期稳定工作。该仪器与相适应的热电偶配套可在多种场合进行精密快速测温。

热电偶	型号	测量范围()	适用场合
单铂铑	ks - 602	0 ~ 1750	钢、铁、铜液
单铂铑	kr—602	0 ~ 1750	钢、铁、铜液
双铂铑	kb - 602	500 ~ 1800	高温钢液
钨 铼	kw - 602	0 ~ 2000	钢、铁液
镍铬 - 镍硅	k	0 ~ 1000	铝、锌液

二、特点w600c大屏幕熔炼测温仪采用5英寸数码管（字高128mm）显示，适合远距离读数、观看。本仪器具有温度测量结束时电铃声响提示功能、温度测成值自动保持功能、断偶、超量程等报警功能，操作简单、方便。本仪器由于采用了最新的抗干扰措施，故具有极好的抗干扰能力。中频炉通电熔炼时无须断电便可在炉内进行测温。本仪器同机可配用5种热电偶。本仪器可存储历史数据1000组，可选配打印机。

三、技术性能指标

测量范围和测量精度：	热电偶分度号	测量范围()	精度等级
	s	0 ~ 1750	± 0.2% ± 1
	r	0 ~ 1750	
	wre3/25	0 ~ 2000	
	b	500 ~ 1800	
	k	0 ~ 1000	

2、分辨率()：13、响应时间(s)：14、电源：ac220v + 10%5、大屏幕外型尺寸：
500 × 238 × 90 (mm)

四、操作说明打开电源开关（on/off），显示器立即显示“ ”，继而显示热电偶型号/为s型、/为b型、/为wre3/25、/为k型、/为r型、）。在未插上热电偶时，仪器显示“ ”，插上热电偶并接触良好时，仪器显示环境温度（b分度号的仪器显示“ ”），此时即可进行测温。测温时将热电偶插入金属液，深度为20mm，做到快、准、稳。当测温结束时，电铃声响，提示提起测试枪，仪器自动显示并保持所测得的温度值。（1）历史数据查询 本仪器可存储历史数据1000组。按“查询”键，仪器即进入历史数据查询状态。此时，大屏幕显示当前年份；根据查询需要，按“ ” “ ”键可修正。例如：要查询这样一个数据：2008年12月10日09时08分测量的温度值为1678 ；此时查询步骤： 、按“查询”键，显示当前年份；按“ ” “ ”键修正到显示2008； 、再按“ ”键，显示当前月份，按“ ” “ ”键修正到显示12； 、再按“ ”键，显示当前日份，按“ ” “ ”键修正到显示10； 、按“确认”键，依次显示2008、1210、0908、1678；此时，按“ ”、“ ”键可查询该温度值前、后一个数据。如按“ ”、“ ”键，仪器无响应，说明数据已查询完毕；再按“查询”键，仪器即退出查询状态。

（2）打印 打印机数据线插头与大屏幕显示器的打印接口相连，接好打印机电源，大屏幕每显示一次数据，打印机自动打印该显示数据，打印格式如下（如2008年12月10日09时08分1678 ）：

2008 - 12 - 10 09 : 08 1678
五、安装大屏幕显示器应安装在距测温点直线可视距离10 - 50米范围内较适合，以便于观察、记录。安装位置距地面高度以2 - 4米为宜。显示器电源为ac220v（用照明线路电源，接地必须可靠）。

六、配套件1、测试枪：测试枪型号必须与仪器型号相匹配，规格有1.5 - 2.5m。2、电铃 3、电源线 4、快速偶头（1）单铂铑快速偶头 ks - 602 （2）单铂铑快速偶头kr - 602 （3）钨铼快速偶头 kw - 602 （4）双铂铑快速偶头kb - 6025、选配打印机
用户可根据需要，是否选配打印机。

兴化市江海电热仪表贸易有限公司

联系人：赵先生

手机：18861057188

qq:18861057188

电话：0523-83763950

传真：0523-83763950

地址：江苏省兴化市张郭镇赵东工业区

网址：www.jianghaijs.com

本产品的加工定制是否，品牌是江海，型号是W600C，测量范围是0-1800，测量精度是A，外形尺寸是500×238×90（mm），显示方式是数字显示，工作环境是75