## 宝马烧机油维修 上海 宝马免开缸维修解决烧机油

产品名称	宝马烧机油维修 上海 宝马免开缸维修解决烧机油
公司名称	上海市普陀区陈业汽配经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区新村路645号欣业汽车维修中心
联系电话	021-36523262 13381851838

## 产品详情

众所周知,3系,5系烧机油的在90%。在4s店上班期间,三天两头大修发动机,后来总结分析发现绝大多数情况(99%以上)是因为气门油封的问题而不是缸的问题,气门油封老化而导致机油渗入燃烧室消耗,所以不需要拆缸,直接更换气门油封不仅可以避免拆缸引起的各种问题,而且可以从根本上解决烧机油的问题,大大的降低维修费用。从2010年我自己的318做实验起,到目前已经为包括上海、杭州、宁波、台州、南京、苏州,武汉等车友解决了几十辆宝马318,320,325,330,520,523,525等型号烧机油的问题,其中大部分是04年到08年生产的宝马。现在更换技术已经相当成熟,我自己的车已经跑了快3年,其他的车辆也跑了2年多或者一年多,效果都是不错的。如果您的爱车冷启动冒蓝烟,主要原因也是气门油封老化所致,油封属于橡胶件,热胀冷缩,冷启动时处于收缩状态且橡胶硬化,密封性能下降,大量机油窜入燃烧室燃烧造成冒蓝烟,这种状况最好的解决办法是去维修店更换油封,有兴趣的朋友可以电话咨询我修理中心,tel:13381851838,18918671838,陈工。宝马烧机油免开缸维修 教程:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=19051039 大家可以看看。