

DBF系列低噪声离心风机箱

产品名称	DBF系列低噪声离心风机箱
公司名称	德州万商网络科技有限公司
价格	2198.00/台
规格参数	品牌:万商 型号:DBF
公司地址	山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号
联系电话	0534-2386667 18653418667

产品详情

dbf系列低噪声离心风机箱

离心风机和轴流风机次要差别:

- 1、离心风机改观了风管内介质的流向，而轴流风机没有改观风管内介质的流向；
- 2、前端装置较简单；
- 3、前端发电机与风机正常是经过轴联接的，后者发电机正常正在风机内；
- 4、前端常装置正在空调组进、入口处，锅炉鼓、引风机，之类。后者常装置正在风管当中、或者风管入口前者。

离心风机速度不稳怎么办

(1) 四个整流二极管中的某一只有问题

(2) 电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等，本着先易后难的修理原则，首先测量可调电阻，阻值随调节而有规律的变化，证明电位器是好的，再测量可控硅也未发现问题，由于该二极管是大电流金封管，一端上螺丝紧固在电路板上，另一头用线焊接到电路板上，从电路板上拆下时，发现正负极有松动现象，再一边测量一边摇动，证实该二极管时好时坏。

(3) 可控硅出现问题的也不少，通常是击穿短路，开路，不能触发或内部接触不良等。

(4) 可调电阻，柜式离心风机因可调电阻安装在控制面板上，使用频率非常高，时间长了，出现接触不良的情况很普通。

dbf系列低噪声离心风机箱