

伺服式铣床走刀器110V、220V

产品名称	伺服式铣床走刀器110V、220V
公司名称	固特机械工业有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	
公司地址	广东惠州市惠城区惠州大道北439号
联系电话	86-07522064863 13652753700

产品详情

与传统的机床走刀器对比：电源稳压器、操作控制板、控制器、电机免费保修壹年。

序号	伺服式走刀器	传统电子走刀器	传统齿轮走刀器
1	无刷伺服电机	串极电机有碳刷	异步电机无碳刷
2	系统效率80~85%	系统效率55~60%	系统效率50~55%
3	无齿轮减速器	有齿轮减速器、易损	有齿轮减速器、易损
4	实现同等转速、扭矩的情况下，电机功率低，节能	电机功率处于中等水平	电机功率高，费电
5	噪音低	噪音中等	噪音高
6	无级调速，调速范围大	无级调速，调速范围小	有级调速，调速范围小
7	无需换油保养	无需换油保养	需定期换油保养
8	可靠性高	可靠性中等	可靠性差
9	平稳性好	平稳性一般	平稳性差
10	直接反转	直接反转易损坏齿轮	直接反转易损坏齿轮
11	触动行程开关，可直调至反向运转	触动行程开关，须手动清除后才能启动	触动行程开关，须手动清除后才能启动
12	可分体安装、适用较大尺寸工作台	不能分体安装、工作台尺寸受限、操作受限	不能分体安装、工作台尺寸受限、操作受限

特点及参数：1、体积小，安装方便；2、仅旋动旋钮即可获得平稳的无级变速；3、操作简单，正反转可在工作中随时转换；4、因负荷过大，电机停止转动，有过流保护，不会损坏电机，不用复位可立即反向退出或再次启动；5、电机为伺服电机，没有碳刷和齿轮，无须维护；6、输出扭矩大，运行平稳，噪音低；7、供电电源：ac110v、220v 50/60hz；8、调速范围：0~220rpm；9、最大速度：220rpm；10、输出扭矩：15.5n.m；11、最大输出功率:150w；12、外形尺寸：338*220.5*185mm；13、安装尺寸：16mm、20mm' 14、重量：6.0kg。

公司网站：<http://www.gute.sm160.com/> 淘宝商城：<http://shop58892799.taobao.com/> qq:673696409
/943790377 电话：0752-2799699 传真：0752-2064863 13652753700 msn:hzgute@lie.cn
邮箱：gutegood@163.com

以下是产品图片详情：

伺服式铣床走刀器(免维护型进给器) 电压：110v/220v 安装孔：16mm/20mm