

GPS接收机手簿修理 RTK手簿维修

产品名称	GPS接收机手簿修理 RTK手簿维修
公司名称	河北陆尔光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市丛台区滏东大街和果园路交叉口西行200米路北，现代华府大门西侧六层，即现代华府2-1-602，固话：0310-3121602
联系电话	18631100112

产品详情

河北陆尔光电科技有限公司是专业的测绘仪器维修公司

河北陆尔光电科技有限公司是专业的gps 全站仪 经纬仪 水准仪维修中心

本公司与国内外测绘仪器生产厂家的售后服务部门长期保持着联系，可以按比较优惠的价格取得测绘仪器配件，经常参加各品牌的售后服务总站举办的培训班，结识许多退休的或兼职的修理专家，在全国范围内经资源整合，优势互补，价格可低至5-7折。

维修gps接收机手簿 rtk手簿常见的典型故障有：

无法开机，无法进系统，死机，工作时间短，触摸失灵，液晶不显示，显示屏花屏、白屏，蓝屏、进水，摔过，外壳开裂，端口不通讯，运行速度慢，按键失灵，按键丢失，蓝牙不通，系统升级等。

维修gps主机的品牌有：

天宝gps、徕卡gps、拓普康gps、阿什泰克gps、麦哲伦gps、泰雷兹gps、佳瓦特gps、索佳gps、南方gps、中海达gps、华星gps、华测gps、中纬gps、思拓力gps、苏一光gps、易测gps、三鼎gps、瑞得gps、科力达gps、天宇gps等。

测绘仪器属于精密仪器，运输时请注意以下事项：

首先把仪器装在仪器箱内，再把仪器箱装在空间较大的带有减震泡沫架的运输箱内，用于固定好仪器不在运输箱内过大晃动，为保险起见，在运输箱空隙处最好填上泡沫、海绵、刨花或其它防震物品，进一步减少仪器在运输箱内的晃动。装好后用胶带或包装带将运输箱捆扎结实。

附：《国家计委、财政部关于调整计量检定收费标准的通知》（计价格[2002]1512号）颁布的检定收费参考标准，具体价格因地区不同而不同，此价格仅供参考！

gps接收机

静态测量 1200元

载波相位实时差分（rtk）1200元

码差分 (rtd) 1000元

单点定位 400元

全站仪

角度精度 : 0.5秒 测距精度 : 1mm+1ppm 2800元

1秒1mm+1ppm-2mm+2ppm(含) 2400元

角度精度 : 1.0秒 测距精度 : 2mm+2ppm 2200元

其他 1400元

电子经纬仪

0.5秒级 1400元

1秒级 1000元

其他 400元

光学经纬仪

j1级 1500元

j2级 400元

j6级 200元

水准仪

s05、s1级 (光学) 1000元

s3级 200元

电子水准仪 1000元

手持测距仪

短程 (室内) 400元

其他 800元

水准标尺

精密水准尺（2m）2500元

精密水准尺（3m）2800元

木区格尺 500元

塔尺 50元

钢卷尺 2元/米

我公司可根据客户要求提供测绘仪器代检服务。

感谢您关注河北陆尔公司，请将我们加入收藏，以便日后方便查询。相遇总是美好的，愿我们的友谊从此开始！