

常州世明 LED模组隧道灯

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 常州世明 LED模组隧道灯 |
| 公司名称 | 江苏常州世明灯具有限公司 |
| 价格 | 400.00/套 |
| 规格参数 | 尺寸:530*530 型号:TL323 防护灯具:IP65 |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进区横林镇崔桥卫星工业园区3号 |
| 联系电话 | 13511591323 |

产品详情

led模组就是把发光二极管按一定规则排列在一起再封装起来，加上一些防水处理组成的产品就是led模组。

led模组是led产品中应用比较广的产品，在结构方面和电子方面也存在很大的差异，简单的就是用一个装有led的线路板和外壳就成了一个led模组，复杂的就加上一些控制，恒流源和相关的散热处理使led寿命和发光强度更好

注意事项

a) lcd液晶模组是在高精度下调试安装的。避免外力撞击，不要对其改变或修改。

b) 不要篡改金属框的任何突出部分。

c) 不要在pcb上打孔或改变外形，不要移动或修改元件。

d) 不要碰到导电橡胶，尤其是在插入背光板时。（如el背光）。

e) 在安装液晶模组时，确保pcb没有受到扭曲或弯曲力等强制力。导电橡胶的接触是非常精密的，在原基础上轻微的错位会导致像素丢失。

f) 避免在金属卡位部加压，否则会导致导电橡胶变形而失去接触，造成像素丢失。

g) 静电：由于lcd液晶模组内部装配了cmos电路，必须采取下列措施避免静电。

h) 当您在您的产品设计中使用时，注意液晶的视角与您的产品用途相一致。

i) 液晶屏是玻璃为基础的，跌落或与硬物撞击会引起液晶屏破裂或粉碎。尤其是边角处。

j) 尽管在液晶表面的偏振片有抑制反光的表层，应当小心不要划伤表面，一般推荐在液晶表面采用透明塑胶材料的保护屏。

k) 如果液晶模组储藏在低于规定的温度以下，液晶材料会凝结而性能恶化。如果液晶模组储藏在高于规定的温度以上，液晶材料的分子排列方向会转变为液态，可能无法恢复到原来的状态。超出温度和湿度范围，会引起偏振片剥落或起泡。因此，液晶模组应储藏在规定的温度范围。

http://en.thmins.com/t-tunnel_light_tunnel_light

所有价格仅供参考，以实际来电或来函询价为准。

常州市世明灯具有限公司

联系人：张小姐

电话：18251248394

qq：2355769928

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎在线或来电详谈】