

# 专业精雕制图精雕作图浮雕灰度图设计

产品名称	专业精雕制图精雕作图浮雕灰度图设计
公司名称	南京速创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区盘城镇
联系电话	025-8337994 18851601889

## 产品详情

南京速创科技专业承接：浮雕制图，浮雕设计，精雕图制作，灰度图制作，雕刻机加工文件制作，加工路径制作。具体详情可以进入南京速创设计网站<http://www.sucad.cn>了解。

联系人：戴先生 手机：18851601889 qq：2680898881

很多客户在操作雕刻机的过程中都会遇到雕刻机的行程超过限位了，有时候操作的过快很容易就会超出限位的，有一些客户自己知道如何解除限位的报警，而有一些的客户不会操作，今天我们南京速创科技在这里给大家讲解下如何解除限位行程报警,表示机器在运行过程中已达到极限为位置,请按以下几个步骤检查: 1、所设计的图形尺寸是否超出加工范围；

2、检查机器电机轴与丝杠连接线是否松动,若则,请上紧螺丝；

石材雕刻机超程报警及其解除：超程时,所有运动轴均被自动设置在点动状态,只要一直按住手动方向键,当机器离开极限位置(即脱离超程点开关)时随时恢复连接运动状态。

移动工作台时注意移动的方向,必须远离极限位置。软限位报警需在坐标设置中可将xyz清零。