

土工膜质优价廉就到泰安经纬土工找张总

产品名称	土工膜质优价廉就到泰安经纬土工找张总
公司名称	泰安经纬土工材料有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	品牌:经纬 型号:齐全
公司地址	泰安市岱岳区青春创业开发区光阳工业园
联系电话	0538-8660008 15094813325

产品详情

土工膜连接包括土工膜与垂直防渗墙的连接、土工膜自身粘（焊）接、土工膜上部与封顶平台或钢筋混凝土防洪墙的连接。土工膜连接应先进行土工膜与垂直防渗墙的连接、再进行土工膜上部与封顶平台或钢筋混凝土防洪墙的连接。已施工好的土工膜接头应妥善保护，避免人为因素或机械破坏。土工膜底部连接。(1)土工膜底部与垂直防渗墙相接，承包人应待此段墙体施工完毕并经监理验收批准后方可进行接头处理施工。(2)土工膜底部与墙体的嵌固连接时，在防渗墙墙体附近的土工膜应折叠10cm以防地基不均匀变形的影响。(3)土工膜伸缩节底部连接时，承包人应在其接头边界上另贴宽20cm主土工膜条带加强结构，以防漏水。自身粘接(1)土工膜自身粘接应经现场试验。粘接后的土工膜强度应不降低，粘接剂遇水浸泡后粘接强度不应低于设计强度。检验合格后，并报经监理工程师批准后，才能进行施工。(2)土工膜粘接施工前，应检查是否有破损，发现破损应立即修缮。应准备好刨光木板，粘接施工时，将木板预垫在土工膜下部，摊平膜体，在接口处用电吹风吹去灰尘后涂抹粘接剂，根据粘接剂的性能要求进行粘接，并不断用棉纱擦压。土工膜自身粘接缝宽度一般为10cm，并应保证最小粘接宽度不小于8cm。(3)土工膜自身粘接应先在室内进行，拼接车间应有顶棚防雨，自然通风，易于粘接剂等有机溶剂的挥发，并应加强职工劳保措施。(4)现场粘接时，承包人应根据不同气候条件，采取不同的施工措施，晴天需勤揩擦、防止尘土和杂物落到粘接面上；阴雨天备应架雨篷，必须保持粘接面干燥和粘胶干后才粘（或按厂方规定的使用及要求粘接），已粘好的土工膜必须用雨布盖好，防止受损，已拼接好的土工膜留边接口，应用薄膜保护好，防止接口土工膜被污染。

张总：18660856986

电话：0538--8660008