

指标名称	二氧化硅含量	盐酸不溶物	氧化镁含量	烧失量800度	pH值	氧化铝含量	水分	白度	细度
指标：	60%	0.4%	30%	8-10	8.0-10.0	0.5%	0.2%	85-95	200目