

钢箔片钢片 本厂 按客户要求

产品名称	钢箔片钢片 本厂 按客户要求
公司名称	长沙昊驰金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:高纯钢99.998%min 产地:本厂 规格:按客户要求
公司地址	长沙市芙蓉区远大一路847号山水华景家苑北栋704房
联系电话	0731-84202059 13808479741

产品详情

专业研发厂家：我司拥有10余年钢、镓、硒、铋、碲等低熔点金属生产研发经验，长期大量从事高纯钢箔/钢片的生产加工。公司已开发成功导热（导冷）型、电极专用型、芯片专用型、密封型、焊料型等多个系列产品。我们始终坚持不懈地致力于提高产品使用品质，客户200%满意是我们永远的追求。我公司是国内唯一一家生产表面无油无蜡钢箔的企业，公司采用独特无污染表面处理技术，所生产钢箔表面无油无蜡。快速加工真空封装，最大限度减少钢箔表面氧化。

钢箔/片产品优势：1，公司原料质量与美国铝业公司相同，含量更高，杂质更少。2，表面无油无蜡。3，表层无氧化。4，厚度均匀性好。

影响钢箔钢片性能的因素：1，表面的油和蜡，会阻隔与器件的接触，严重影响钢箔性能。2，杂质元素，有两种杂质元素的含量对钢箔的导热性能影响非常大，必须严格控制。3，表面氧化，严重氧化的表面对导热、焊接和电极的使用基本是致命的。

钢箔氧化污染指数	图片示例	氧化污染程度及原因
0#		表面无氧化污染现象，颜色和钢锭颜色相同
1#		表面轻中度氧化，可能被铁元素污染。
2#		颜色像金属铝的表面，表面重度氧化，严重影响使用性能。
3#		表面被油和蜡严重污染，不但严重影响性能，对母体设备也会产生污染。

钢箔/片用途：钢箔主要用于低温真空密封、高端设备的冷却、核工业中子测量和燃料电池。这些方面

都要求铝箔表面干净和无氧化。

产品鉴别：金属铝为面心立方结构，在凝固的时候会形成树枝状的结晶，所以干净未氧化的铝箔表面可以看到银白色的晶花。

表面未氧化的金属铝表面为银灰色，接触空气后氧化呈现银白色，所以表面干净未氧化的金属铝箔也应为银灰色。如果铝箔表面为银白色，则说明铝箔表面有油污或者已经氧化，这也是国产铝箔使用质量要比国外铝箔质量差的主要原因，表面有油/蜡和氧化的铝箔会影响导热、密封和导电效果。

表面有油/蜡的铝箔甄别方法：1，将铝箔/铝片加热，如果铝箔表面有油烟产生，则说明铝箔/铝片表面有油或蜡。2，将铝箔/铝片放在水里，如果水面有油花，则说明铝箔表面有油。

尺寸规格：厚度0.02-2mm，宽度<500mm。

包装：防折损真空包装。

相关产品及服务：公司专业生产铝箔/片、铝丝、铝珠、铝条、铝靶、铝粉等铝制品。支持来料加工，并常年备有现货。

产品服务承诺：如购买本公司产品使用中出現任何质量问题，公司可负责包退包换，专人跟踪服务。

温馨提示：因为不同用途铝片对性能要求不同，所以请您在咨询时尽量告知用途，以方便我们为您提供最合适的产品。

联系方式：

电话：温先生13808479741 传真：0731-84202095

如有需要，请联系我们！

郑重声明：由于铝型材的质量指标需要，原国标ys/t 257-2009指标要求过低，本公司4n8铝产品纯度指标采用公司标准。

牌号	化学成分ppm										
	in 不小于	杂质含量，不大于									
		cu	pb	zn	cd	fe	tl	sn	as	al	bi
ys/t 257标准	99.995	5	5	5	5	5	5	10	5	5	----
本司标准	99.998	1	1	1	1	1	2	3	1	1	----

本产品的材质是高纯铝99.998%min，产地是本厂，规格是按客户要求，用途是导热、焊接等