

日精NEX系列主板维修8TP-2B702 TACT系统TCTCRIR-00

产品名称	日精NEX系列主板维修8TP-2B702 TACT系统TCTCRIR-00
公司名称	上海蕊恺电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区瓶安路1358号3号楼502室
联系电话	021-34630096 18918510683

产品详情

日精nex系列tact系统主板cpu板维修8tp-2b702、tctcrir-00

一、日精电动机安川/三洋伺服驱动器、伺服电源、伺服主板、人机界面维修：

安川sgd-02ahy17、ypcs31023-1c、sgdb-3zady352b、sgdb-2bady3533、sgdb-2bady354b、sgdb-44adg-py276b、sgdv-2r8a11a、sgdm-75aday467、sgdb-2bad、sgda-75aday467，sanyo伺服驱动器pqm1a150hsd6s3n、pqmopa12001、pqm1a100hf86s3n、pz0a150afj1s2n、pz0a150hf96son、pz0a300agm1s1n、pz0a300hsk6s1n维修，sanyo伺服电源pqmopa27000、pqm0pa16001、120n60维修，日精电源n9sps-50、ace450f、ac4-bmn2h-00，nc9000/9300人机界面维修，sanyon伺服主板prs-4681f、显示屏lj640u34、ps40e5a，白光触摸屏v606im10m-033，三菱触摸屏gt1550、a851got-sbd-m3、gd-80sl，pro-face触摸屏gp32301h-sc41-24v

常见故障：过负荷、相位错误、找不到编码器、过电流、欠电压、射出时振动很大等

二、日精fn系列主板/cpu板/画面显示板/位置板/温度板维修：

4tp-1b703、4tp-1b702、4tp-1b794、4tp-1b728、4tp1c-701、4tp1c-755、4tp-1c791、4tp-1d794、4tp-1d701、4tp-1d755、4tp-1e794、4tp-0b127、4tp-0c1252、4tp-2b667、4tp-2a520、4tp-1f794、6tp-1b823、6tp-1b844、6tp-1c823、6tp-1c844、6tp-1d844、6tp1d823、6tp-1f775、8tp-1b859、8tp-1a872、n9pos-20、n9cpu-01、n9pos-10、n9eif-02、n9i202-00、n9psc-01、tctmcpu-10维修，日精nex温度板ub02、b610-n维修，温控器dcl-33a-rm、cnet-cs1、ltcs-435-cles，模拟量输出板b200p32dl-1

常见维修故障：画面无显示、黑屏、死机、cpu出错、不显示、花屏、无动作、通讯不上、s-cpu通讯异常、控板通试异常、某一段温度异常、位置不对、不能回原点等

三、新泻注塑机三菱伺服驱动器/工控机维修：

mr-j2-200b-s30、mr-j2-350b-s030、mr-j2s-500b-pd030、mr-j2s-700b-pd030，mr-j2-11kb、mr-j2s-15kb-px078、mr-h22kb-s71-p53、mr-h500b-s72、mr-j3-du-15kb、mr-j3-du-11kb-rn015、mr-j3-cv-300、mr-e-40ag维修，三菱伺服电源mr-h15kb-s71-p53、mr-hp55ka4维修，三菱程序盒ep71ctr-sd64m、ep-71ctr-sd128m、，新泻工控机epc710、epc720、epc730-t2，三菱电机hc-sfs702、hc-sfs352，三菱模块ad57，新泻机台cpu板cpua2s，280t编码器，三菱触摸屏f940got-swd-c、tm100sv-02101，pro-face触摸屏gp2301h、gp37w2、st401-ag41-24v，

常见故障：找不到原点、报编码器异常、过电流、过电压、欠电压、无输出等

四、其他品牌注塑机电路板维修：

住友注塑机i/o板sxio-1、shio ja765282dc、se100s、se-50du，住友注塑机温度板ja762738cd、ja765282dc，发那科注塑机发那科双轴驱动器a06b-6079-h106#ra、a06b-6069-h20、a06b-6096-h206、a06b-6079-h207，日钢注塑机线路板mdu-31、abp-11、drv板drv-32，

五、注塑机周边设备操作盒/操作屏/比例阀等维修：

star机械手驱动器/板sdco75lfe、sca2m、sca3i、sca3m、sca2d、sca20a、sca3ma、msdb045a1a11、ta8098n4111e111、ta8098n4101e110、na1main、dv476075ld2b、dv451s100、dv451s075、dv45s020ld2c、etc040、pwruc-d3b2，star机械手操作盒sca2da、stec-ca3、stec-360、stec-ca2、stec-k2、pna1-4.5，star机械手操作屏stec311m、p400-c、p360-4.5、p460-4b、p460-4a，有信机械手操作盒an-m-100d、atx-150d、sxa-40、ys-280030，有信机械手操作屏ug320hd-sc4kc3、ret-w001yu-05、ast-104a，有信cpu模块f3sp28，哈模hrrmo机械手操作盒pc-mx、pcb-e104、hrs-p、fm-h03430、em-h04117、hi-more/cd-emi、hrs-100、csg-50r、hpc-uei、hsm-bei、pcb-e103，哈模机械手操作屏rcp-2000、rcp-2600，哈模机械手主板，哈模机械手驱动板hrs-500，富井机械手操作盒jqg00121，吸料机控制板30-4933、tc3-10b、mr-90x-j，松下触摸屏gt32，油研比例阀sb1099-05、sb1166-1-01、sb1166-r、yc9l-1172-30、sb1100-05-1405，油研背压阀，rexroth比例阀vt-dfpe-a-21，模温机控制板，温控箱cpu板km043000jf，横河i/o模块f3xp01，调速器axud905、安川驱动器sgda-04ap