

## 套装=30A首饰镀金机=电金机=镀银机=金银电镀机三年保修

产品名称	套装=30A首饰镀金机=电金机=镀银机=金银电镀机三年保修
公司名称	莆田市秀屿区东峤许亚芬五金店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:电金机 型号:30a
公司地址	中国 福建 莆田 秀屿区 东峤镇上塘新街天香茶纸对面吓春隔壁
联系电话	86 0594 3333367 15892099272

## 产品详情

电镀机操作视频教程[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_xmze0odu4otky.htm](http://v.youku.com/v_show/id_xmze0odu4otky.htm)

配合水线钛网及电镀水适合珠宝首饰，白金，黄金及各种金属表面电镀。

最大可调节电压:20v

最大电流:30a

使用电压:220v

重量13公斤

\*镀金机使用说明及注意事项

1：白金电镀方法

正极 (+)：夹钛网      负极 (-)：夹首饰

电压：3-4伏      温度：30-40.c

电镀物品开始时需摇动    镀金时间：90-120秒

以上3-5件戒指计镀

2：黄金电镀方法14k.18k.24k

温度：70.c-80.c

电镀物品需摇动      镀金时间需：20-50秒

以上：以1件至4件戒指计

电镀所需配件：烧杯、钛网、镀金机、水线、电炉、探温度计

3：镀银方法

正极：钛网    负极：夹首饰

1：按照电解清洁盐程序先清洗

2：电解后要过3道烧杯清洗

3：2.5克银盐54%500cc蒸馏水

温度：40.c 电压：5v 电镀时间：3-5秒

电镀时要前后摇动首饰

注意：全部银盐、电解清洗盐、过烧杯清洗、必须要用纯蒸馏水。

附加资料：

1：先用布轮、打磨机打磨光亮。

2：再用超声波清洗机加除蜡水（加热）清洗

3：再用抛光机抛光

4：再用蒸汽清洗机清洗

5：最后用电解及电镀程序完成

4：发光剂使用方法

1：1尊发光剂配1000ml蒸馏水 2：温度50.c-60.c

3:电压6-7v            4:电解时需5秒

5：正极（+）夹首饰    负极（-）钛网

本店诚信经营各种磁力抛光机，吸尘打磨机，真空注蜡机，单体.联体铸造机，压片机，压模机，压线机，炉！高精密度电子天平，掌上电子天平，打磨毛扫.毛刷等。厂家直销！提供一年保修！有意者可来电咨询！  
92099272 18760508722或加qq：916307324

本店所有产品均由买家自付运费！请买家购买时先与店主联系调好运费！谢谢！

没有支付宝的朋友可直接打款：打款前请先与店主联系！谢谢！

量大从优！谢谢！

本店诚信经营各种：镀金机，磁力抛光机，吊磨机，振桶抛光机，振动抛光机，吸尘打磨机，真空注蜡机，单，  
，压线机，喷砂机，水焊机，锅炉！高精密度电子天平，掌上电子天平，打磨毛扫，打磨毛刷等。及各种机械  
年保修！有意者可来电咨询:电话：15892099272或加qq:916307324

本店所有产品均由买家自付运费！请买家购买时先与店主联系调好运费！谢谢！

没有支付宝的朋友可直接打款：打款前请先与店主联系！谢谢！

量大从优！批发价另议

在线咨询

旺旺：确保双赢

qq：916307324手机：18760508722或者：15892099272

本产品的加工定制是是，品牌是电金机，型号是30a，电源电压是220V