

# 三层调整垫铁 三层机床垫铁 机床垫铁厂家 垫铁多种规格

产品名称	三层调整垫铁 三层机床垫铁 机床垫铁厂家 垫铁多种规格
公司名称	泊头市合丰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:M14-M30 ( mm ) ( mm ) 参数指标:标准 品牌:合丰
公司地址	泊头市道东街
联系电话	0317-8287655 13633373131

## 产品详情

垫铁是机床的重要附件之一，一般放置在机床设备的底座。工业用户通过合理安放或调整垫铁来实现设备安装的粗平、精平，这不仅关系到设备安装的进度，还对设备的稳定运行和使用寿命有重要影响。作为机械生产线上的重要部件，机床垫铁还常用于数控机床以衰减机器自身的振动、减少振动力外传、阻止振动力的传入；同时还可调节机床水平高度，用于各种加工设备、食品机械生产线。

合丰机械生产的机床垫铁系列产品均选用ht200-250铸铁、铸钢、q235，经模具-铸造-清砂-机械加工-喷漆-组装成套等多道工序锻造而成，承载性高，调整机床方便快捷。机床垫铁通用性广，适用各类机床与设备安装，现广泛应用于金属加工机床、锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。合丰机械可提供多规格机床垫铁产品，满足不同用户需求：

防震/减震垫铁：二层和三层两种结构，适用金属加工机床、锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。调整垫铁：适用于重型、大型、中型机床、铸铁平台安装使用，用于支撑机床机械重量，调整机械设备平衡。阶梯垫铁：用于机床设备的支承按装、调整水平。等高垫铁：机械零件划线、机械加工基准的专用工具，用于零部件检测和机械加工中的装夹。一般是两个或三个一组用。斜铁：分为锻件斜铁和铸铁斜铁。铸铁斜铁根据用户需求可提供精加工、普通加工两种形式，主要用于各种设备的平行和水平调整。

您可根据设备原有支承数，参照机床垫铁最大承载量选用所需型号。特殊规格可根据图纸或商定加工生产，建议您随时拨打合丰服务热线：0317-8250800，由合丰机械技术人员为您提供最合理的解决方案。

产品名称	规格	单块承载kg	螺栓	地脚空mm	重量kg	备
------	----	--------	----	-------	------	---

调整垫铁	135*70*45	400	m14	25	1.6	
	160*80*50	600	m14	21	2.3	
	200*100*55	800	m16	28	3.2	
	220*110*65	1000	m16	30	4.4	
	240*120*70	1500	m10	33	5.2	
	260*130*70	1600	m18	40	6.5	
	280*130*70	1800	m20	42	7.8	
	300*140*80	2000	m20	42	9	
	300*150*100	3000	m24	45	14	
	350*180*100	5000	m24	50	19	
	420*200*120	8000	m30	50	32	

本产品的螺栓是M14-M30（mm）（mm），参数指标是标准，品牌是合丰，尺寸是齐全（cm），可调高度是10-15（mm）（mm），单件最大静载是300-4000，用途是调整减震，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是