

## 固特goot 原装进口110V专业镍合金电烙铁 KS-40R

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 固特goot 原装进口110V专业镍合金电烙铁 KS-40R      |
| 公司名称 | 广州市天河区石牌卓锦电脑经营部                     |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 品牌:GOOT/固特<br>型号:KS-40R<br>材质:胶柄电烙铁 |
| 公司地址 | 广东 广州市天河区<br>石牌西路113号金桥电脑城一楼C126室   |
| 联系电话 | 02087513995 13580505818             |

### 产品详情

日本goot 电烙铁型号:ks-30r ks-40r ks-60r功率:30w 40w 60w分别为25w、30w、40w、60w 4款烙铁样式和包装是一样的电烙铁烙铁作用是用来将焊锡加热熔化，从而可以接通和断开电子元件。焊接的作用是在电路方面接通和机械连接。烙铁使用步骤：  
：烧热烙铁——粘松香——挂锡——沾松香——焊接——待焊点完全凝固后再松开夹持器具。  
烙铁常用的功率是30w、40w、60w等几种，瓦数和用途：20-40w pc板卡、ic集成电路晶体、芯片组、小电器 50w以上功率烙铁用于焊接大功率元件、开关、接插件、变压器。本店有各种烙铁头、助锡材料供选购。购买烙铁时记得多买一两只备用烙铁头，因为烙铁头在使用一段时间后总会变黑氧化而不耐用。助焊油膏是用来保护烙铁头防止氧化的，用法是当烙铁烧热之后，蘸取助焊油膏，在烙铁头上，激起一阵清烟之后烙铁头自然光亮。

本产品的品牌是GOOT/固特，型号是KS-40R，材质是胶柄电烙铁，用途是焊接，电流是110V专业镍合金电烙铁，驱动形式是110V专业镍合金电烙铁