

## 焊宝脚踏调温电烙铁 HCT-80 脚踏自动送锡机 80W 送锡枪 焊锡

产品名称	焊宝脚踏调温电烙铁 HCT-80 脚踏自动送锡机 80W 送锡枪 焊锡
公司名称	深圳市龙华新区观澜邦业电子工具商行
价格	面议
规格参数	品牌:焊宝 波峰数:脚踏自动送锡机 型号:HTC-80
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 观澜街道大和路观澜电子市场2FA85
联系电话	86 755 29230819

### 产品详情

品牌：焊宝

型号：hct-80功率：80w

温度：100-500 焊口直径：0.6~1.2mm

本焊锡机五大特点：

- 1.脚踏开关，自动送锡。
- 2.具有定量出锡功能。
- 3.温度可以自行调整。
- 4.操作简单容易，提高50%以上工作效率。
- 5.干焊作业不必用焊锡膏。您提高工作效率！

特 点 具有温度调节功能 出锡长度调整功能 解放双手自动焊接

最新款机款

- 1.最新款机使用的是不锈钢齿轮更耐用，送锡更稳定。
- 2.现在的可以把整个盖子拿开，更换发热芯更方便，用过之前旧款开侧门的机器都知道换发热芯比较麻烦。

新品推广促销（只限前20台哦）。保证同样的商品淘宝最低价，如果发现有更低，在还没发货前。保证无条件退款。

hct-80脚踏式自动焊锡机的优点是烙铁及焊锡均不需假作业员之手，只要轻踩脚踏开关，焊锡会自动地. 定量的伸展与烙铁头下，您可以双手拿被焊物，直接操作，只要被焊物直接接触及烙铁头，即可轻松完成焊锡作业。因此您可以省下两只手，也就是说本来需要两个人作业的工作，现在一个人就ok了。焊锡线可以定量送出，随意调整您需要的长度，只要控制得宜，即可省下许多焊锡作业上无谓的浪费。一般焊接电线.各种插头.端子或其他零部件，由于作业程序较为繁杂，训练员工需较长时间之体验，始能熟练，而使用本焊锡机因操作简单，作业员很快即可独立操作。

本产品的品牌是焊宝，波峰数是脚踏自动送锡机，型号是HTC-80，驱动形式是电热，电流是交流，产品别名是脚踏自动送锡机，预热区长度是脚踏自动送锡机（mm），锡炉温度是脚踏自动送锡机（ ），锡炉容锡量是脚踏自动送锡机（kg），控温方式是脚踏自动送锡机，启动功率是脚踏自动送锡机（KW），正常运行功率是脚踏自动送锡机（KW），重量是脚踏自动送锡机（kg），动力形式是脚踏自动送锡机，焊接角度是脚踏自动送锡机，用途是脚踏自动送锡机