

CE认证 欧式热转印机、ROSA 品牌烫画机，

产品名称	CE认证 欧式热转印机、ROSA 品牌烫画机，
公司名称	深圳市龙岗区景泰丝印器材设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:景泰 型号:40*60 最高分辨率:365 (dpi)
公司地址	广东深圳市龙岗区深圳龙岗区南约水背龙工业区4号
联系电话	86 0755 88859122 18681539919

产品详情

烫画机属于一种热传递，适合可以耐高温，图案型且数量比较多的产品。可将各种烫画/烫钻经热转印烫在棉、麻、化纤等织物上，可进行丝网印刷、胶浆、发泡、植绒等工艺热处理，还可将彩色色标、人像照片、风景图案等烤制在皮革、布料、瓷板、金属板等材料上，特别适合制作奖牌、纪念证牌、墓碑像、文化衫等，经济又实用。

机器特点：

- 1.人性化的设计，外观时尚美观，操作更加简便、快捷；
- 2.电子数显，微电脑控制温度、时间，准确性高；
- 3.工作面上附有进口高温布，使用寿命长，清洁方便；
- 4.上下加厚铝板（12mm），使发热更加均匀，400度不变形；
- 5.压力调整方便；

【产品用途】本机可将任何彩色色标、人像照片、风景图案等印制在印恤、抱枕、鼠标垫、拼图、瓷板、金属板，特别适合作为广告、礼品、宣传活动等，同时也可作为个性化礼品送给亲朋好友，兼艺术欣赏和实用性于一体。

热诚为广大客户提供良好的售后服务和技术支持，保证客户的投资得到良好的回报。秉承“客观、公正、有效的服务，彻底负责的精神，与客户精诚合作，谋求共同的发展与进步”的服务宗旨，以其专业能力和服务水准奉献客户，赢得了国内外客户的广泛尊敬，为使产品技术达到更高水准，严格自律，恪守咨询行业的道德标准：1.发展长远目光，对待客户以诚相见，成为客户的忠实伙伴；2.有效地帮助客户解

决面临的迫切问题,为客户创造价值;3.根据我们的经验、知识及专长为客户提供专业咨询服务技术指导;4.发挥创造性与协调性,掌握最新知识

注意事项:1.整机必须有合适牢靠的地线保护;2.用力请勿超过30kg,以免手柄变形;3.叠放烫画纸时请注意烫画纸的正反面。4.在冷却状态要撕下烫画纸,请用黑板擦将烫画纸均衡擦一遍,5.等5-10秒,才将烫画纸撕掉;6.在有热量状态需撕下烫画纸、烫印完毕请立即将烫画纸撕去;7.烫印效果需要正确的温度、时间及压力互相配合,衣物的厚度和材料及烫画纸的种类都能影响烫画效果;8.本公司有各类烫画纸提供;9.在批量生产前请进行样品试烫。

本机可将升华烫画,柯式烫画,t-恤烫画,烫钻等转印在棉,麻,化纤等织物上,经济实用。

本机可将升华烫画,柯式烫画,t-恤烫画,烫钻等转印在棉,麻,化纤等织物上,经济实用。

>>操作指南1.插上电源,打开电脑的主要开关,电源指示灯亮。2.将温控器调至需求的温度。(正常248f~392f /120 ~200)(当温度达到合适的度数,关掉调温器顶部的指示器开关,然后就可以进行下一步的操作。)

3.把计时器调至需求的数值。(正常5~20秒)。

4.把衣服放在主板上,把打印纸盖在上面,(请注意是否是打印纸的正确面),把手柄按下去直到终点。(请注意力度不可大于30kg,以免手柄变形)。

5.当时间完成,报警器蜂鸣提示,将手柄拉回。

6.如果是转印纸的冷剥离,请用黑板擦摩擦整张转印纸,等待5-10秒钟,然后撕掉转印纸。如果是转印纸的热剥离,你可以在转印后立即撕掉转印纸

>>技术参数电压 220v/110v功率 2200 w 2800w 3500w温度范围 0-399 时间范围 0-999sec工作台尺寸 38*38 40*50 40*60(cm)包装尺寸 73*48*43.5 83*61*43.5 81*71*44.5(cm)重量 26kg 32kg 38kg

>>常见问题

1.压力:如压力不够或太大,可先松动调压锁定螺丝,然后转动调压螺母调节压力,调节完毕,上紧调压锁定螺定。

2.时间:当烫印时间到达而蜂鸣器不响或不停地响,则须检查机尾箱内的微动开关接触点是否距离适中,若不适中,则须调整到适当位置。

3.如开机数分钟而发热板不发热时,请检查电路。

4.本机采用偏心轴承结构,严禁压力调整过大,以免轴承碎裂。

5.如出现质量问题,请及时与本厂联系。

>>烫画温度时间设置:

1.升华烫画--温度:220 , 时间:20秒

2.胶片烫画--温度:160~180 , 时间:8~10秒

3.发泡烫画--温度:140~160 , 时间:5~8秒

4.烫钻--温度:180 , 时间:10~12秒

本产品的品牌是景泰，型号是40*60，最高分辨率是365（dpi），打印介质是专用纸，打印尺寸是A5,A4,A3，颜色等级是1（级），接口是其他，外形尺寸是80*68*44CM（mm），规格是40*60CM，售后服务是保修一年