

7.5kw-22kw分散机 防爆分散机 机械升降分散机

产品名称	7.5kw-22kw分散机 防爆分散机 机械升降分散机
公司名称	莱州春瑞机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:固-液 适用物料:油墨
公司地址	山东省莱州市沙河镇西孙村
联系电话	0535-2343126 18653517970

产品详情

一、概述；

可以配380v和220v电源使用。 jsf-2200变频分散机是根据生产的实际需要而制造单一款实用产品，非常适用于各种油漆涂料油墨食品等液态胶状浆料的生产小中试需求，也可用于小批量的生产。

升降结构有手动气动可供选配。还有定时功能可供选配。

该产品可分散5-80公升.是产品研发很实用的设备。

二、主要技术参数:

电动机参数：功率；y905-2 380v。 50hz

变频器： 2.2kw

调速范围： 无级调速 0 ~ 1500r/min

4.分散叶片直径： 100mm

5.升降行程： 550mm

7.外型尺寸： 720mm × 600mm × 1320mm (长 × 宽 × 高)

8.重量： 137kg

本机采用单相高速变频电机,通过变频无级调速,变频器显示屏直接显示转轴转速。分散盘叶片及转轴用罗纹直接联接。

三、主要技术指标:

1. 电动机型号, 功率; y905-2 380v 50hz

根据实际需要可配置; 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw

2. 调速范围u; 无级恒力调速; 50-1500r/min

50-3000r/min

3. 分散盘直径可选配 150, 120, 100

4. 升降行程; 不小于500mm

外型尺寸; 720mmx600mmx1320mm

720mmx650mmx1450mm

可分散容器最大外型尺寸; 450mmx650mm

砂磨转速参考值

分散叶片直径 (mm)	转速 (r/min)	线速度 (m/s)
150	1500	10
120	15000	10

四、搅拌分散多用机接线图参照变频器说明书详细。

五、安装;

1, 将分散机平稳放置在生产需求工位, 调整底座的调节螺栓, 保持机器平稳, 无摆动。

2, 接通电源, 保持设备接地线保护性能可靠, 方可试车。

六. 使用与维修;

1, 使用时将选用的分散盘与主轴联接紧固。(注意电机的旋转方向必须与分散盘旋转方向标识一致)。

2. 放入拉缸, 摇动升降手轮, 分散盘调整到适当高度位置, (一般位于底部至液面的

三分之一处) 锁紧升降电机托板的位置固定手柄, 方可进入工作状态。

3.接通电源。变频器自检待数秒后即进入工作状态。即可按动启动按键，旋转调速旋钮。

调速至所需转速。

4.出于对变频器的保护，每次停车后需重新启动时，须待电机完全停转状态下方可热启动。

5.转速300转/分以上时不要无负荷空载。

6.加速时应缓慢旋转调速旋钮。

7.停机时先将旋钮逆时针旋转直至转速为零时，再按停止键。常规操作只要操作启动.

停止.调速旋钮.这三个键。其他按键是技术人员出厂时设定参数使用的。

8.请配备固定人员操作本机，变频器各种参数出厂时已经专业技术人员调试设定，

非专业人员请勿操作键盘上的其它按键。切记！

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是固-液，适用物料是油墨，品牌是春瑞，应用领域是化工，调速范围是80-1250（r/min），型号是GFJ，速度类别是无级变速，分散轮直径是160（mm），升降行程是1000（mm），电机功率是2.2-33（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是50-5000（L），外形尺寸（长*宽*高）是800x500x600（mm），整机重量是800（Kg），规格是7.5KW,11KW,22