

兼容佳能IP2780 MP259 MP288 MX358 MX368 PG-815黑色连供墨盒816

产品名称	兼容佳能IP2780 MP259 MP288 MX358 MX368 PG-815黑色连供墨盒816
公司名称	中山市倍特商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Canon/佳能 型号:PG815PG816 适用品牌型号:IP2780MP259MP288MX358MX368
公司地址	中山市坦洲镇前进二路8号一栋二楼A-212室
联系电话	13326928949

产品详情

[产品品牌]:佳能墨盒

[产品型号]:pg815xl cl816xl

[兼容型号]:pg-815 cl-815xl pg-816 cl-816xl

[产品颜色]:黑色 彩色 (蓝色 红色 黄色)

[适用机型]:canon pixmaip2780/ip2788
/mx348 mx358/mp259/ mx418/mp236/mp288mp498/ mx368/ ip2700
/mp250/ mx428

显墨量与不显示墨量墨盒的区别是，显墨量像原装墨盒一样能在电脑上能看到的墨盒里面的墨水剩余量显示墨盒上机显示墨水低，但实际墨水是满墨，显墨量墨盒也是大容量墨盒，只是多了一个显墨量的功能，其他都

【墨盒使用小贴士】

- 1、经过长途运输的墨盒，因路途颠簸或人为抛扔，有可能导致墨盒仓内产生气泡，需静置一段时间再安装上机，如不急于使用则建议出墨口朝下放置保存。如需立即使用，可手持墨盒将出墨口向下用力甩几下，使墨盒内空气排出，确保出墨顺畅。
- 2、更换新墨盒时，在原有墨盒墨水用完前清洗打印头。
- 3、如果出现断线或缺色，让墨盒在墨盒匣内停留20-30分钟。
- 4、如果打印问题仍然存在，按照打印机使用手册检测打印头1-3次直至打印通畅。
- 5、如果打印机不认墨盒，请取出墨盒重新安装，如果打印机仍然不工作可试着重新启动。
- 6、墨水用尽前请不要从打印机中取出墨盒。
- 7、打印机每周至少开机一次，防止打印头堵塞。
- 8、墨盒开封后，请在6个月内用完，以确保最佳的打印效果。
- 9、如有其他问题，请联系店主。

五、本店所售商品为含税商品，均可开具发票(机打增值税专用发票与机打增值税普通发

超出商品金额部分按17%收取税额

本产品的品牌是Canon/佳能，型号是PG815PG816，适用品牌型号是IP2780MP259MP288MX358MX368，墨盒容量是PG815：20MLPG816：18ML，售后类型是店铺三包，颜色是100ML装黑色墨水,100ML装蓝色墨水,100ML装红色墨水,100ML装黄色墨水,815大容量显墨量,816大容量显墨量