

高频加热设备，高频感应加热设备GY-30AB高频炉

产品名称	高频加热设备，高频感应加热设备GY-30AB高频炉
公司名称	东莞市焊煌焊割器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:广源 型号:GY-30AB
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 广佛五金城第五期A1座20-21号
联系电话	86-075785980339 18988677595

产品详情

编号：ajjj
<p style="text-align: center;">感应加热设备的应用</p> <p style="text-align: center;">一：加热（热锻、热配合、熔炼）：</p> <p>1、热锻它主要是对工件加热到一定温度后（根据材质不同加热温度也不同），通过冲床、锻床或其他形式加工如：表壳、表胚、拉手、模具附件、厨房餐具用品、工艺品、标准件、紧固件、机械零件加工、铜锁、铆钉等、</p> <p>2、热配合它主要是指不同种金属之间或金属与非金属之间通过对金属的加热，利用热扩张或热熔解的原理使电脑散热的铜芯与铝片、喇叭网的埋值焊接、钢塑管的复合、铝箔的封口（牙膏皮）、电子转子、</p> <p>3、熔炼它主要是指通过对金属的高温，把金属化成液体，主要是用于铁、钢、铜、铝、锌以及各种合金</p> <p style="text-align: center;">二：热处理（表面淬火）：</p> <p style="text-align: center;">它主要是通过对工件的加热等处理后使得金属材质的硬度发生变化，具体应用如下</p> <p>1、 各种五金工具、手工具。如钳子、扳手、锤子、斧头、旋具、剪刀（园艺剪）等火。</p>

2、 各种汽车、摩托车配件。如曲轴、连杆、活塞销、链轮、 铝轮、气门、口臂轴、传动半轴、小轴、拨叉等的淬火。

3、 各种电动工具。如齿轮、轴心。

4、 机床行业类。如机床床面、机床导轨等的淬火。

5、 各种五金金属零件、机械加工零件。如轴类、齿轮（链轮）、 凸轮、夹头、夹具等的淬火。

6、 五金模具行业。如小型模具、模具附件。模具口孔等的淬火。

三：焊接（钎焊、银焊、铜焊）：

1、 各种五金刀具的焊接：金刚石刀具、磨具、钻具、合金锯片、硬质合金车刀、铣刀、铰刀、刨刀、木

2、 各种五金机械配件的焊接：五金卫浴产品、制冷铜配件、灯饰配件、精密模具配件、五金拉手、打蛋器、与铜等同种金属或异种金属的银焊、铜焊。

3、 复合锅底焊接主要用于圆形、方形及其它异形平面不锈钢锅底与铝片的三层钎焊，也可用于其他

4、 电热水壶（电咖啡壶）的发热盘焊焊接主要用于不锈钢平底、铝片与各种形状电热管之间

四：退火（回火、调质）：

1、 各种不锈钢行业的退火。如不锈钢盆、罐的退火拉伸、退火卷边以及水槽的退火、不锈钢管、不锈钢

2、 其他各种金属工件的退火。如高尔夫球头、球杆、铜锁头、五金铜配件、菜刀把、刀刃、铝锅、铝桶、铝

感应加热设备的12大优势：

1、 加热快：最快加热速度不到1秒（速度快慢可调节控制）

2、 加热广：可加热各式各样的金属工件（可根据工件形状不同更换可拆卸式感应圈

3、 安装方便：连接电源、感应圈和进出水管即可使用；体积小，重量轻

4、 操作简单：几分钟即可学会

5、 启动快：通水通电后即可启动加热

6、 耗电少：比老式电子管高频设备节电70%左右，工件越小耗电量越少

7、 效果好：加热非常均匀（可通过调节感应圈的疏密，使工件各部位获得各自需要的温度），升温快，

8、 保护全：设有过压、过流、过热、缺水、等报警指示，并自动控制和保护

9、 温度可控：通过设定加热时间来控制工件加热的温度，这样可把加热温度控制到一个技

10、 满负载设计：百分百的满负载设计，可连续二十四小时不间断工作

11、 体积小重量轻：只有几十公斤左右，占地面积小，节省厂房空间作业环境好环保、节能、安全，没

12、消除高压：免除了产生近万伏高压的升压变压器，安全性很高.

本产品的加工定制是否，品牌是广源，型号是GY-30AB，产品别名是高频炉，产品用途是加热、熔炼、热锻