

8成新二手玻璃全自动皮带式打砂机

产品名称	8成新二手玻璃全自动皮带式打砂机
公司名称	盐城市海松玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:自动喷砂 品牌:海松
公司地址	盐城市区文港南路18号综合楼18幢244室(6)
联系电话	13865123102 18251426508

产品详情

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

咨询热线：18251426508（杨海岭）

1 玻璃打砂机的优点

1. 无尘,低噪音. 全新一代古德自动打砂机,为了更符合环保要求,特别加强了机器的密封性以及高效的除尘设计.坚持达到长期有效的无尘生产效果. 2. 更稳定,更耐用.
自动打砂机的生产过程中的自身磨损是影响机器工作寿命的主要因素. 全新一代古德自动打砂机,是通过有效的加强防磨损材料使机器更耐磨,耐用以及稳定.(实际情况顾客可以通过到厂了解比较选择) 3. 更节约生产成本.(效益更高) 通过有效的技术改良,使得生产的耗损材料大幅度减小.(棕刚玉砂,打砂刀生产周期更长,更耐用.) 4. 生产的磨砂玻璃划伤更小,质量更好.
全机支承滚轴,均带动力.减小生产过程中因玻璃拖动而造成玻璃的划伤. 5. 增加了自动扫砂功能,生产效率更高.

2 玻璃打砂机操作规程:

在铸造机械行业中，打砂机是一种经常使用的砂处理设备。正确操作打砂机，不仅是生产的需要，也能延长打砂机的使用寿命，下面我们来详细了解一下打砂机操作规程。 1、在打砂机开车前检查涡腔观察门有没有关好，以免物料从漩涡腔观察门冲出，发生危险。 2、叶轮旋转方向，从入料口方向看。叶轮应该则逆时针方向旋转，或应调整电机连接。 3、打砂机与输送设备的启动顺序为：排料 打砂机 给料 打砂机必须空载启动，待振动破碎机运转正常后方可给料。打砂机停机顺序与开机顺序相反。 4、颗粒、严格按规定材料进入，禁止大于规定物料进入打砂机，

否则，会引起叶轮的不平衡及叶轮过分磨损，甚至造成堵塞叶轮通道及中心入料管，使打砂机不能正常工作，发现过大块入料应及时排除。 5、当停止排放设备时，应停止给料，否则，会造成压死打砂机的叶轮，烧毁电动机。 6、打砂机运转过程中，不得有剧烈振动和异常噪声，否则，应停车检查。 7、机械润滑，打砂机每工作一班时，添加适量润滑脂。

3 玻璃打砂机基本程序

1.用刻字机将喷砂保护纸刻出你要的图或字 2.把保护纸紧贴在玻璃或大理石上 3.用喷砂机对着喷 4.把保护纸撕掉 5.需要的美丽图案就显出来了

4 玻璃打砂机性能指数

1.本机台采击砂方式设计,自动打砂加工,免空压机设备,节能环保. 2.出砂量可微调,加工物表面均匀,加工速度快. 3.输送带速度采无级调速器控制,行进速度可微调. 4.可适用大平面玻璃,亚克力板之自动打砂. 5、喷砂均匀、完美上砂,自动排尘,达到除尘的最佳效果

5 主要技术参数

1. 整机尺寸: 3350 长t 2700 宽t 1900 高2. 最大加工宽度 :1700mm 2. 产量.平方 / 时: 41m² 3. 抛沙刀具: 8 把钢刀 4. 集尘机:功率 0.55kw ,排风量 25m³/min 5. 输送速度: 0.2~1m/ min 可调,采用无级调速 6. 空压机:免7. 电源:三相 380v 交流,总功率为 3.9kw

本产品的加工定制是否，种类是自动喷砂，品牌是海松，适用范围是玻璃，大理石，瓷砖，铁板，不锈钢板，干湿类型是干式喷砂机，规格是1300