机床减震垫铁 15 (mm)

| 产品名称 | 机床减震垫铁 15 (mm) |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 盐山县奥维斯机床附件制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 螺栓:15 (mm) 参数指标:1 品牌:奥维斯 |
| 公司地址 | 中国 河北 沧州 盐山县 王信村 |
| 联系电话 | 86 0317 6349686 13722711861 |

产品详情

机床防震垫铁

时间:2011-06-27 11:04

作者:小编 点击:515次

机床防震垫铁的用途:减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展。 机床防震垫铁使用中的好处:机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面。节省安装费用,缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平,调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶,耐油脂和冷却剂。 机床防震垫铁适用范围:金属加工机床,锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。机床防震垫铁安装时的注意事项:将所需垫铁放入机床地脚孔下,穿入螺栓,旋至和承重盘接触实,然后进行机床水平调节(螺栓顺时针旋转,机床升起);调好机床水平后,旋紧螺母,固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象,在垫铁第一次使用时,两星期以后在调节一次机床水平。机床防震垫铁型号:

| 规格mm | 螺栓mm | 可调高度mm | 单件承载力kg |
|-------|------|--------|---------|
| ø 80 | m12 | 8 | 250 |
| ø 100 | m12 | 8 | 350 |
| ø 120 | m14 | 10 | 600 |
| ø 125 | m14 | 10 | 800 |

| ø 160 | m16 | 12 | 1000 |
|-------|-----|----|------|
| ø 180 | m16 | 12 | 1300 |
| ø 200 | m16 | 12 | 1500 |
| ø 240 | m18 | 12 | 2000 |
| ø 300 | m20 | 12 | 3500 |

本产品的螺栓是15 (mm),参数指标是1,品牌是奥维斯,尺寸是1 (cm),可调高度是200 (mm),单件最大静载是1,橡胶硬度值是1,用途是减震,适用机床是皆可,是否库存是是,是否批发是是