

热转印机械设备厂家直销服装印花机100*120自动大面板烫画机

产品名称	热转印机械设备厂家直销服装印花机100*120自动大面板烫画机
公司名称	东莞市佳利热转印机械设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:T恤印花机 用途:印花烫画设备
公司地址	东莞市寮步镇良边寮茶路
联系电话	81101628 13712091085

产品详情

东莞市佳利热转印机械设备厂位于东莞市寮步镇良边工业区,是一家集技术开发,生产制造,营销服务为一体的专业性热转印设备生产厂家.

多年来,工厂通过自主技术创新和国外技术合作,全面提升行业专业技术能力,一直专注于热转印技术和设备的研究和开发,不断更新,超越自我,拥有一批精通印刷技术,机械设计,维修的专业人员。主要从事影像转印像技术设备研发,成像设备生产,模具开发,五金加工等。并根据多年的生产经验,开发生产了一批性能优秀的热转印设备,产品图像清晰,色彩亮丽,种类多样,交货快捷。包括21*29, 38*38, 40*50, 40*60普通平板机, 38*38, 40*50, 40*60高压机, 高压摇头机, 双工位摇头机, 三工位旋转式气动烫机, 双工位大面积气动烫机, 烫帽机, 烤杯机, 烤盘机等。营销部现有各型水晶成像, 瓷器转印成像设备及其水晶, 瓷器, 挂件和文化衫等个性化礼品。

工厂硬件设施齐全,拥有各类大型机械设备如车床,铣床,刨床,磨床,冲床,磨擦压力,卷管机,减板机,水,电焊机---是国内最大的热转印产品生产商之一,工厂一直秉承着“专业创新,质量第一”的理念,服务每一个客户,为客户提供完善的规划服务,目前客户已遍布中国三十几个省市及美国,加拿大,英国,印尼等国家地区。

所有产品均已通过ce认证,宗旨是“客户至上,诚信第一”。

产品名称：双工位气动升华机烫画机

产品特点

*制造精良，其发热板经过特殊平面处理，确保印像时与承印物结合密实。

*发热板优质铝材铸造且加厚铝板不仅加大了恒温性能更加大了发热板的耐用程度。

*发热管采用浇筑工艺，且m形排布，发热更均匀，印像色彩艳丽饱满、不偏色。采用进口抽真空加热器件，升温快、热效高关键部件采用进口原料，使用性能更加稳定、经久耐用。

*电子数码控制、实时显示温度、时间，印像完成自动报警,温差正负2度，计算精确！

*本机出口设计、配送高温布，防止衣物烫黄！下衬6cm高温硅胶软垫，确保对各种产品高度贴合。

*保险座保护整机正常电压电流下工作，安全可靠。

*固态继电器保护温控表持久精准。

*进口空气过滤器起调节压力和自动喷润滑油作用，让压力调节准确、机械持久耐用。

技术参数

气源压力：	0.1-20公斤/平方厘米					
电压：	220/380v					
最高温度：	399.99℃（请使用正常使用温度：常温-230℃）					
时间控制范围：	0-999.99秒					
包装	木箱包装					
行程（两铝板间距）	50毫米（可订做行程75/100/125/150毫米）					
规格cm	精铝发热板	软垫	功率	重量	包装尺	价格不含运

	厚度	厚度	瓦	kg	寸木箱cm	费不含发票 价格
60*80	7cm	6cm	3300	500	90*100*150	8500
80*100	7.5	6cm	4500	700	110*120*150	9500
100*100	8cm	6cm	6000	900	130*120*150	12500
100*120	8.5	6cm	7500	1100	130*140*160	14000
100*130	9cm	6cm	9000	1300	130*150*160	16500
100*140	9.5	6cm	10500	1500	130*160*170	19000
100*150	10cm	6cm	12000	1700	130*170*170	21000

ps:发货颜色随机品细节

功能展示

产品操作步骤：

可参考以下文字说明或视频操作说明，详细实际操作可联系手机，专人指导。

- 1、接上空压机，插上电源，打开总电源开关，指示灯着亮。发热板将自动升起。2、调整温度面板上方一排按键是温度调节器（三个按钮分别代表 设置、温度减、温度加），按一下第一个按键set，再按后面的加减键调到你需要的印制温度！
- 3、调整时间面板下面的一排按键是时间器调节，按set一下，再按后面的加减键调至适当的时间（时间长、短视印制的不同材质而定）。4、温度 时间设置完成后，机器自动进入升温状态，当温度达到设定值时，机器将自动进入恒温状态。
- 5、调整气压表压力调整到合适压力。
- 6、将烫印物品放在烫画机硅胶垫上，等温度到了印制温度后压下烫画板，时间到将自动升起发热板，取出物品结束烫印。

使用注意

1. 压力不够请调节1调节压力。（顺时针加大，逆时针减少）

2. 图中2为喷润滑油的调节阀门，已调节好，不要动，复位较复杂。

3. 整机不通电请检查插头和保险管。

4. 时间表不显示或不停蜂鸣，请检查时间表和时间继电器。

5. 温度不显示或不正常，请重新拧紧感温度线。

6. 如有其它情况请联系我们。

产品保养

1.空气过滤器排水：如果1处里面有水请把2向上按住排清水份。

2.空气过滤器加油：如3处没油，请把下部顺时针拧开加机油（普通机油即可），如在特别寒冷的地方可选用质量较好机油不晚凝固。

3.机械停机时请用点隔热材料（如木板）把发热板和硅胶热隔开，以免损坏红色硅胶垫。

4.如遇高温布损坏或弄脏情况，请更换高温布。

本产品的加工定制是是，种类是T恤印花机，用途是印花烫画设备，自动化程度是全自动，作用对象是面料，驱动形式是气动，产品类型是全新，品牌是佳利，型号是JR-SH01，产品别名是大型升华机，功率是10（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1300*1400*1600（mm），规格是100*120CM，售后服务是一年保修，颜色等级是1，外形尺寸是1300*1400*1600