

# 氩弧焊机国标氩气瓶6L8L10L12L14L二氧化碳小钢瓶

产品名称	氩弧焊机国标氩气瓶6L8L10L12L14L二氧化碳小钢瓶
公司名称	新区晟势顺五金工具商行
价格	面议
规格参数	品牌:氩气瓶 型号:6L8L10L12L14L 容积:6 ( m3 )
公司地址	江苏无锡市锡山区无锡五洲国际工业博览园香港街7栋105号115号
联系电话	86 0510 88232375

## 产品详情

亲！所有气瓶出厂前均经过严格检测，合格标准，请放心购买，气瓶较重，拍前请咨询在线客服约定具体发货细节

具体有以下几种规格( 代表气瓶直径，h是气瓶高度)：

(注：以下参数均为实物测量，不同厂家的气瓶参数不尽相同，购买前请仔细阅读，避免产生不必要的麻烦)

6升： 13.5cm\*h54cm；净重约7.05kg

8升： 13.5cm\*h58cm；净重约7.6kg

10升： 13.5cm\*h63cm；净重约8.25kg

12升： 13.5cm\*h73cm；净重约9.75kg

14升： 13.5cm\*h83cm；净重约11kg

**【特别提示】**最好不要拿本产品直接去气站充气，大多数气站都不给小气瓶充气的。所以，我们建议您自己从大气瓶里分装，如果您没有大气瓶，最好到附近做不锈钢加工的门店里充气

使用过气管从大瓶里分装气体的方法，首先用过气管连接大瓶和小瓶(过气管两头螺母与气瓶螺纹能有效连接的)；然后打开小瓶气阀，再慢慢打开大瓶气阀，这时会听到气体流动的声音，同时小瓶会稍微有点发热，等到气流声音停止后即表示气瓶内的气体已装满，此时再装上减压阀即可测量瓶内气压；

本产品的品牌是氩气瓶，型号是6L8L10L12L14L，容积是6（m<sup>3</sup>），重量是10（kg），材质是碳钢，规格是6L,6L带过桥,8L,8L带过桥,10L,10L带过桥,12L,12L带过桥,14L,14L带过桥（m）