

益昌新型快速砂浆喷涂机 柱塞式砂浆喷涂机 腻子喷涂机

产品名称	益昌新型快速砂浆喷涂机 柱塞式砂浆喷涂机 腻子喷涂机
公司名称	任县益昌机械制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:益昌 型号:YC-ZSB
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇东黄庄村
联系电话	15030910340

产品详情

电压	380v	功率	7.5kw	输送流量	3m ³ /h
输送高度	30m	输送距离	60m	料斗容积	70l
通过粒径	6mm	最大压力	5mpa	空压机	0.3m ³ /h
整机重量	220kg	砂浆比	1:2.5	最大灰砂比	1 : 3

主要用于建筑内外砂浆喷涂，墙体拉毛，普通楼房砂浆输送，二次构造柱浇灌，以及边坡喷锚支护。

主要技术参数 工作形式 单缸双作用 最大压力 5mpa 输送砂浆最大粒径 1cm 最大灰砂比 1 : 3

垂直输送距离 30m 水平输送距离 60米 日常保养维护 (1) 作业前的检查和维护

- 1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。
- 2、润滑油：手油泵强行加油数次。3检查料斗有无杂物和积渣。4 喷浆软管、喷头、风管的检查。5 设备空运检查 a 点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）； b 空压机、风压，风量、风枪调整； c 检查个仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。6

风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

(二) 喷浆作业中的检查于维护

- 1、电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球闸，电机温度是否正常
- 2、喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。
- 3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。

(三) 所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，发现松动及时拧紧（尤其是电控箱各螺栓）

(四) 作业以后的维护 1、注浆软管，风管，喷头清洗检查 2、设备的清洗和检查

3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。4、电气部分切断电源、检查各部位。

5、去掉增压钉子和转子，清洗后重新装配。6、其他处理在运转过程中发现的问题，清洗、保养等。

本产品的加工定制是是，品牌是益昌，型号是YC-ZSB，重量是320（Kg），适用范围是内外墙喷涂，功率是7.5（w），动力形式是气动式无气喷涂机，种类是空气喷涂机，最佳喷射距离是10