

东芝变频器维修

产品名称	东芝变频器维修
公司名称	上海芯维自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东芝 型号:VFA5-4055P
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金齐路188弄
联系电话	021-31606878 18679441819

产品详情

可修复东芝变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；东芝变频器系列：vfa7系列，vfnc1系列，vfs11系列，vfp7系列，vfs7系列，vfs7e系列，vfs9系列，vfa3系列，vfa5系列，vfa7系列，vjsx系列,g3系列，g7系列，h7系列，w7系列，q7系列，qs系列，s5系列，p2系列，q2系列；e3系列:vt130e3u2035,vt130e3u2055,vt130e3u2080,vt130e3u211,0,vt130e3u2160,vt130e3u2220,vt130e3u2270,vt130e3u2330,vt130e3u2400,vt130e3u2500,vt130e3u2600,vt130e3u4055,vt130e3u4080,vt130e3u4110,vt130e3u4160,vt130e3u4220,vt130e3u4270,vt130e3u4330,vt130e3u4400,vt130e3u4500,vt130e3u4600,vt130e3u4750,vt130e3u410k,vt130e3u412k,vt130e3u6060,vt130e3u6120,vt130e3u6160,vt130e3u6220,vt130e3u6270,vt130e3u6330,vt130e3u6400,vt130e3u6500,vt130e3u6600,vt130e3u6750,vt130e3u610k,vt130e3u612k;g3系列:vt130g3u2010,vt130g3u2015,vt130g3u2025,vt130g3u2035,vt130g3u2055,vt130g3u2080,vt130g3u2110,vt130g3u2160,vt130g3u2220,vt130g3u2270,vt130g3u4015,vt130g3u4025,vt130g3u4035,vt130g3u4055,vt130g3u4080,vt130g3u4110,vt130g3u4160,vt130g3u4220,vt130g3u4270,vt130g3u4330,vt130g3u4400,vt130g3u4500,vt130g3u2330,vt130g3u4600,vt130g3u4750,vt130g3u410k,vt130g3u412k,vt130g3u415k,vt130g3u420k,vt130g3u425k,vt130g3u6060,vt130g3u6120,vt130g3u6160,vt130g3u6220,vt130g3u6270,vt130g3u6330,vt130g3u6400,vt130g3u6500,vt130g3u6600,vt130g3u6750,vt130g3u610k,vt130g3u612k,vt130g3u615k,vt130g3u620k,vt130g3u625k,vt130g3u430k,vt130g3u43k,vt130g3u4015n4,vt130g3u4025n4,vt130g3u4035n4,vt130g3u4055n4,vt130g3u4080n4,vt130g3u4110n4,vt130g3u2010n4,vt130g3u2015n4,vt130g3u2025n4,vt130g3u2035n4,vt130g3u2055n4,vt130g3u2080n4;h3系列:vt130h3u2035,vt130h3u2055,vt130h3u2080,vt130h3u2110,vt130h3u2160,vt130h3u2220,vt130h3u2270,vt130h3u2330,vt130h3u4055,vt130h3u4080,vt130h3u4110,vt130h3u4160,vt130h3u4220,vt130h3u4270,vt130h3u4330,vt130h3u4400,vt130h3u4500,vt130h3u4600,vt130h3u4750,vt130h3u410k,vt130h3u412k,vt130h3u415k,vt130h3u420k,vt130h3u425k,vt130h3u430k;

g7系列:vt130g7u2010,vt130g7u2015,vt130g7u2025,
vt130g7u2035,vt130g7u2055,vt130g7u2080,vt130g7u2110,vt130g7u2160,
vt130g7u2220,vt130g7u2270,vt130g7u2330,vt130g7u4015,vt130g7u4025,
vt130g7u4035,vt130g7u4055,vt130g7u4080,vt130g7u4110,vt130g7u4160,
vt130g7u4220,vt130g7u4270,vt130g7u4330,vt130g7u4400,vt130g7u4500,
vt130g7u4600,vt130g7u4750,vt130g7u410k,vt130g7u412k,vt130g7u415k,
vt130g7u420k,vt130g7u425k,vt130g7u430k,vt130g7u6015,vt130g7u6025,
vt130g7u6035,vt130g7u6060,vt130g7u6080,vt130g7u6110,vt130g7u6160,
vt130g7u6220,vt130g7u6270,vt130g7u6330,vt130g7u6400,vt130g7u6500,
vt130g7u6600,vt130g7u6750,vt130g7u610k,vt130g7u612k,vt130g7u615k, vt130g7u620k,vt130g7u625k,vt130g7u630k;
tosvertvf-s9系列:vfs9s-2002pl,vfs9s-2004pl, vfs9s-2007pl,vfs9s-2015pl,vfs9s-2022pl,vfs9-2002pm,vfs9-2004pm,
vfs9-2007pm,vfs9-2015pm,vfs9-2022pm,vfs9-2037pm,vfs9-2055pl,
vfs9-2075pl,vfs9-2110pm,vfs9-2150pm,vfs9-4007pl,vfs9-4015pl,
vfs9-4022pl,vfs9-4037pl,vfs9-4055pl,vfs9-4075pl,vfs9-4110pl, vfs9-4150pl; vf-
s7s系列:vfs7s-2002p,vfs7s-2004p,vfs7s-2007p, vfs7s-2015p,vfs7s-2022p; vf-
a5/a5p系列:vfa5-4300p,vfa5-4007p,vfa5-4015p,
vfa5-4022p,vfa5-4037p,vfa5-4055p,vfa5-4075p,vfa5-4110p,vfa5-4150p,
vfa5-4185p,vfa5-4220p,vfa5-4370p,vfa5-4450p,vfa5-4550p,vfa5-4750p,
vfa5-4110kp,vfa5-4110kp,vfa5-4132kp,vfa5-4160kp,vfa5-4220kp,
vfa5-4220kp,vfa5-4280kp,vfa5p-4185p,vfa5p-4220p,vfa5p-4300p,
vfa5p-4370p,vfa5p-4450p,vfa5p-4550p,vfa5p-4750p,vfa5p-4900p,
vfa5p-4110kp,vfa5p-4132kp,vfa5p-4160kp,vfa5p-4200kp, vfa5p-4220kp,vfa5p-4280kp,vfa5p-4315kp; vf-
s7系列:4007p,4015p,4022p,4037p,4055p,4075p,
4110p,4150p,2004p,2007p,2015p,2022p,2037p,2055p,2075p,110p,2150p